

<b>VRUPA KONSE</b>	DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ	D.K.V.K.E.	<b>ANIT</b>	ENVANTER NO
<b>T Ü R K İ Y E</b>	KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ			HARİTA NO.
<b>İL: KARS</b>	<b>İLÇESİ :MERKEZ</b>	MAHALLE KOY VEYA MEVKİİ	<b>HAFIZPAŞA MAHALLESİ</b>	KORUMA ANTSAL
		KADASTRO	ADA <b>160</b> PARSEL <b>163</b>	DERECESİ :
SOKAK VE KAPI NO:	PAFTA			II. Grup
<b>ADI:ASKERİ DEPO BİNASI</b>	YAPTIRAN :	YAPAN :	MİMARİ ÇAĞI (USLUP) :	1 X 3
			<b>19. yy sonu 20.yy başı</b>	2 3
	YAPIM TARİHİ :	KITABE :	VAKFIYE :	

GENEL TANIMI: Taşınmaz üzerinde; Rus Dönemi (1878-1918) mimari özelliklerini gösteren, taş malzemeden dikdörtgen planlı olarak inşa edilmiştir.

KORUMA DUR	A	İYİ	TAŞIYICI YAPI	X	DIŞ YAPI	X	ÜST YAPI	X	İÇ YAPI	A	SÜSLEME	A	RUTUBET	A	YOK
	X	ORTA		B		B		B		B	ELEMANLARI	B		X	İZİ VAR
	C	FENA		C		C		C		C		X		C	ÖNEMLİ



**GOZLEMLER**  
Yapı oldukça sağlam ve korunaklı bir durumdadır.

<b>BUGÜNKÜ SAHİBİ</b> Maliye Hazinesi	<b>BAKIMINDAN SORUMLU OLMASI GEREKEN KURULUŞ :</b> Milli Savunma Bakanlığı
--	---

**YAPILAN ONARIMLAR**

**AYRINTILI TANIM**

Kars İli, Merkez İlçesi, Hafızpaşa Mahallesi, 160 ada, 163 parsel üzerinde tek katlı, dikdörtgen planlı taşınmaz tespit edilmiştir. Kuzeydoğu-Güneybatı yönüne uzanan taşınmaz, düzgün kesme bazalt taşından inşa edilerek üzeri beşik çatı ile örtülmüştür. Bölgedeki Rus Dönemi (1878-1918) mimari özellikleri gösteren yapının bu dönemde inşa edildiği düşünülmektedir. Taşınmazın kuzeybatı cephesinde 3 adet güneybatı cephesinde 3 adet olmak üzere toplam 6 adet giriş kapısı bulunmaktadır. Bu girişlerin oldukça geniş olmasından ve birbirlerine simetrik olmalarından yola çıkarak taşınmazın depo olarak inşa edildiği düşünülmektedir. Ancak kuzeybatı cephesindeki giriş kapılarından iki tanesi taş duvar örülerek iptal edilmiş diğeri ise yine taş duvarla kapatılarak pencereye çevrilmiştir. Pencereye çevrilen kapının yanındaki pencere ise zemin seviyesine kadar sökülerek kapıya çevrilmiştir. Bu cephedeki pencerelerin tamamının taş denizlikleri ve denizliğin altında yer alan bir sıra kesme taş sökülerek pencereler büyütülmüştür. Taşınmazın kapı ve pencere söveleri dışa çıkıntılı inşa edilerek yapıya az da olsa hareketlilik kazandırılmıştır. Kuzeydoğu cephesine muhdes mahal inşa edilen taşınmazın iç kısmına girilememiştir.

TEKNİK BİLGİLER	SU	ELEKTRİK	ISITMA	Kanalizasyon
	Var	Var	Var	Var

**ORJİNAL KULLANIMI :**  
ASKERİ YAPI

**BUGÜNKÜ KULLANIMI :**  
ASKERİ YAPI

**ÖNERİLEN KULLANIMI :**

**HAZIRLAYANLAR :** 11.12.2020  
İbrahim ÇOLAK (Arkeolog)  
Sait TÜRKAN ( Y. Mimar)  
Gökhan CAN ( Harita Mühendisi)

**KONTROL EDEN**  
K. Zeynel Abidin YAŞLI  
Bölge Koruma Müdürü

<b>YAYIN DİZİNİ :</b>	<b>EKLER :</b>	
	RAPOR	X
	FOTOĞRAF	X
	RÖLÖVE PROJESİ	
	RESTORASYON PROJESİ	
	HARİTA	
	KROKİ	
	KITABE	
	VAKFIYE	

**KURUL ONAYI**

**KURUL KARARI**  
Karar: 31/01/2020-2715  
/2020  
/2020

KARS K.V.K.B.K. Muh. 12.12.2020

Tarih ve 3058 sayılı karar ekidir.

