


VRUPA KONSE	DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ	D.K.V.K.E.	ANIT	ENVANTER NO
T Ü R K İ Y E	KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ			HARİTA NO.
İLİ: KARS	İLÇESİ :MERKEZ	MAHALLE KÖY VEYA MEVKİİ : HAFIZPAŞA MAHALLESİ		KORUMA ANITSAL
SOKAK VE KAPI NO:		KADASTRO ADA 160 PARSEL 159		DERECESİ: 1 X 3
		PAFTA		ÇEVRESEL 1 2 3
ADI:ASKERİ DEPO BİNASI	YAPITIRAN :	YAPAN :	MİMARİ ÇAĞI (USLUP) :	II. Grup Çevreye Aykır
	YAPIM TARİHİ :	KITABE :	VAKFIYE :	
				19. yy sonu 20.yy başı

GENEL TANIMI: Taşınmaz üzerinde; Rus Dönemi (1878-1918) mimari özelliklerini gösteren, taş malzemeden dikdörtgen planlı olarak inşa edilen yapıldığı dönemdeki askeri binaların bir örneğini yansıtan bir yapı bulunmaktadır.

KORUMA DUR	A	İYİ	TAŞIYICI YAPI	X	DIŞ YAPI	A	ÜST YAPI	X	İÇ YAPI	A	SÜSLEME ELEMENLARI	A	RUTUBET	A	YOK
	X	ORTA		B		X		B		B		B		B	IZI VAR
	C	FENA		C		C		C		C		X		C	ÖNEMLİ



GÖZLEMLER  
Yapı günümüze oldukça sağlam bir şekilde ulaşmıştır.

BUGÜNKÜ SAHİBİ: Maliye Hazinesi  
BAKIMINDAN SORUMLU OLMASI GEREKEN KURULUŞ: Milli Savunma Bakanlığı

YAPILAN ONARIMLAR

AYRINTILI TANIM: Kars İli, Merkez İlçesi, Hafızpaşa Mahallesi, 160 ada 159 parsel üzerinde iki katlı, dikdörtgen planlı taşınmaz tespit edilmiştir. Kuzeydoğu-Güneybatı yönünde uzanan taşınmaz, düzgün kesme bazalt taşından yapılarak taşınmazın üzeri beşik çatı ile örtülmüştür. Bölgedeki Rus Dönemi (1878-1918) mimari özellikleri gösteren yapının bu dönemde inşa edildiği düşünülmektedir. Taşınmazın alt katı mahzen şeklinde inşa edilmiş olup buradaki pencereler havalandırma amaçlı küçük mazgallar şeklindedir. Zemin seviyesinde yer alan üst katta ise kuzeybatı ve güneydoğu cephesinde birer adet giriş kapısı bulunmaktadır. Bu kapılardan kuzeybatı yönlü olanı taş duvarla kapatılmıştır. Taşınmazın kapı ve pencere söveleri ile duvar payandaları dışa çıkıntılı inşa edilerek yapıya az da olsa hareketlilik kazandırılmıştır. Taşınmazın duvarlarının payandalarla desteklenmiş olmasından ve güneybatı duvarının diğer duvarlarından farklı olarak yığma moloz taş kullanılarak inşa edilmesinden yola çıkarak, yapının özgün halinin günümüzdekinden daha uzun bir yapı olduğu; ancak yapının güneybatı bölümünden bir kısmının yıkılarak duvar örüldüğü ve kapı bırakıldığı tahmin edilmektedir. Depo olarak inşa edildiği tahmin edilen taşınmazın iç kısmına girilememiştir.	TEKNİK BİLGİLER	SU	ELEKTRİK	ISITMA	Kanalizasyon	
		Yok	Yok	Yok	Yok	
		ORJİNAL KULLANIMI :				
		DEPO				
		BUGÜNKÜ KULLANIMI :				
	ÖNERİLEN KULLANIMI :					
	HAZIRLAYANLAR : 11.12.2020					
	İbrahim ÇOLAK (Arkeolog) Sait TÜRKAN (Y. Mimar) Gökhan CAN (Harita Mühendisi)					
	KONTROL EDEN K. Zeynel Abidin YAŞLI Bölge Kurulu Müdürü					

YAYIN DİZİNİ :	EKLER :	
	RAPOR	X
	FOTOĞRAF	X
	RÖLÖVE PROJESİ	
	RESTORASYON PROJESİ	
	HARİTA	
	KROKİ	
	KİTABE	
	VAKFIYE	
	KURUL ONAYI	
	KURUL KARARLARI	

KARS K.V.K.B.K.'nun...17.12.2020

Tarih ve 3055 sayılı karar ekidir.

K. Zeynel Abidin YAŞLI  
Bölge Kurulu Müdürü