

T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
DİYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLERINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR

Toplantı Tarihi ve No. : 21.10.2020-303
Karar Tarihi ve No. : 21.10.2020-7847
Dosya No. : 21.00/1890

Toplantı Yeri
DİYARBAKIR

Diyarbakır İli, Bağlar İlçesi, Yeşildallı (Hashavar) Mahallesinde, tapulama harici alanda bulunan, herhangi bir sit alanında kalmayan, Yeşildallı değerlmeninin tesciline ilişkin; Alo 176 sistemi üzerinden iletilen Muhammet KAYA'nın 24.06.2020 tarihli dilekçesi ve ekleri ile tescile dair Kurum görüşünün istediği Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nün 10.07.2020 tarih ve E.492234 sayılı yazısı, taşınmazın öneri korunma alanına ilişkin kadastral haritasının istediği Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nün 10.07.2020 tarih ve E.492237 sayılı yazısı ve ekleri, Diyarbakır Valiliği Kadastro Müdürlüğü'nün 14.07.2020 tarih ve E.1689641 sayılı yazısı ve eki kroki, Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nün 01.07.2020 tarih ve E.259348 sayılı uzman raporu ve ekleri, okundu. Ekleri ve konuya ilişkin bilgi, belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda;

Diyarbakır İli, Bağlar İlçesi, Yeşillallı (Hashavar) Mahallesinde, tapulama harici alanda bulunan ve herhangi bir sit alanında kalmayan ,karar eki krokide koordinatlarla yeri belirtilen Yeşillallı (Hashavar) Mahallesi değerlmeni, 2863 sayılı Kanunun 6. maddesi ile Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmelik'in 4. Maddesinde belirtilen "Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı" niteliklerini gösterdiğinde, anılan Kanunun 7. maddesi kapsamında "Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı" olarak tesciline, yapı grubunun I.(birinci) Grup yapı olarak belirlenmesine, hazırlanan tescil fişinin uygun olduğuna;

-2863 sayılı Kanunun 8. Maddesi gereğince, Yeşillallı (Hashavar) Mahallesinde, tapulama harici alanda bulunan Yeşillallı Mahallesi değerlmeninin korunma alanının ekli koordinatlı krokide işaretlendiği şekilde belirlenmesine, Yeşillallı (Hashavar) Mahallesi değerlmeninin korunma alanı sınırları içerisinde yapılacak olan her türlü fiziki ve inşai (ifraz, tevhit, imar uygulaması dâhil) uygulama öncesinde Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulundan izin alınması gereğine karar verildi.

AVRUPA KONSEYİ	DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ (D.K.V.K.E)			ANIT	ENVANTER NO:			
TÜRKİYE	KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ				HARITA NO:			
İL: DİYARBAKIR	İLÇESİ: Bağlar	MAHALLE/MEVKİ: Garbi Çanakçı (Yemişalan) Mahallesi		KORUMA DERECESİ	ANITSAL	1	2	3
SOKAK VE KAPI NO:	Kadastro Bilgileri: Kadastro dışı alan				CEVRESEL	1	2	3
ADI : Değirmen	YAPТИRAN:	YAPAN:		MİMARİ ÇAĞI:				
	YAPIM TARİHİ:	KİTABE:		VAKFIYE:				

GENEL TANIM : Diyarbakır İli Bağlar İlçesi Yeşildallı ve Yemişalan köyleri arasında bulunan dere yatağında yer almaktır, günümüzde kullanılmamakta ve büyük oranda tahrip olmuş durumdadır. Değirmenin deposuna su taşınan oluklu şeklinde su kanalı yaklaşık 5 metre uzunluğundadır. Su kanalından akan suların döküldüğü, değirmenin çarkının bulunduğu Hark kısmı bazalt taşıtan örülümsü silindirik şekilde ve yaklaşık 4 metre yüksekliktedir.

KORUNMUŞLU K DURUMU:	TAŞIYICI YAPI:	CEPHE DURUMU:	ÖRTÜ DURUMU:	İÇ YAPI DURUMU:	BEZEME DURUMU:	RUTUBET DURUMU:
VAZİYET PLANI:						
FOTOĞRAF:						

GÖZLEMLER : Yaklaşık 5 metre uzunlığında değirmenin deposuna su akıtılan oluklu şeklinde su kemeri büyük oranda tahrip olmuştur.

BUGÜNKÜ SAHİBİ: **BAKIMINDAN SORUMLU OLAN:** Sahibi

YAPILAN ONARIMLAR:

AYRINTILI TANITIM:

Diyarbakır İli Bağlar İlçesi Yeşildallı ve Yemişalan Mahalleleri arasında bulunan dere yatağında, derenin kuzey yönündeki kenarında Hashavar Mahallesi sınırlarında kalan ve büyük oranda tahrip olmuş durumda değirmenin yaklaşık 5 metre uzunluğunda olan ve değirmenin deposuna su taşınan oluk şeklinde su kanalı yaklaşık 5 metre uzunluğundadır. Su kanalından akan suların döküldüğü, değirmenin çarkının bulunduğu Hark kısmı bazalt taşıtan örülümsü silindirik şekilde ve yaklaşık 4 metre yüksekliktedir. Hark kısmının ağzı yaklaşık 1 metre açıklıklıdır. Değirmenin bitişliğinde hark kısmının yaklaşık 2 metre aşağısında kare formlu taş malzemeden örülümsü bir gözlü depo bölümü bulunmaktadır. Değirmen günümüzde kullanılmamaktadır.

TEKNİK BİLGİLER:	ISITMA SİSTEMİ:	
	KANALİZASYON:	x
	SU:	x

ÖZGÜN KULLANIMI: Değirmen

BUGÜNKÜ KULLANIMI: Değirmen

ÖNERİLEN KULLANIMI: Değirmen

HAZIRLAYANLAR:
Serdar GÜLSEVEN (Sanat Tarihçi)

Yılmaz ERGİ (Arkeolog)

KONTROL EDEN:

Mehriban KARAASLAN
Bölge Kurulu Müdürü



YAYIN DİZİNİ : *N. Bayat* *VSM*

- 1- *Amber*
- 2- *Burhan*
- 3- *Erhan*
- 4- *Murat*

EKLER :
RAPOR X
FOTOĞRAF X
HARITA X
KROKI X
KİTABE
VAKFIYE

TESCİL :
KARAR NO :
KARAR TARİHİ :