



VRUPA KONSE	DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ	D.K.V.K.E.	ANIT	ENVANTER NO
T Ü R K İ Y E	KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ			HARİTA NO.
İLİ: KARS	İLÇESİ: DİĞOR	MAHALLE KÖY VEYA MEVKİİ: EREN KÖYÜ	KORUMA	ANITSAL
SOKAK VE KAPİ NO:		KADASTRO	DERECESİ:	ÇEVRESEL
		PAFTA	I. Grup	Çevreye Aykır
ADA 107		PARSEL 131		
ADI: EREN KÖYÜ KALESİ	YAPTIRAN:	YAPAN:	MİMARİ ÇAĞI (USLUP):	
	YAPIM TARİHİ:	KITABE:	VAKFIYE:	

GENEL TANIMI: Kars İli, Dığor İlçesi, Eren Köyünde yer alan ve 107 ada 131 parselde kayıtlı taşınmaz yüksek bir tepe üzerinde yerleşiktir.

KORUMA DUR	A	İYİ	TAŞIYICI YAPI	A	DIŞ YAPI	A	ÜST YAPI	A	İÇ YAPI	A	SÜSLEME ELEMENLARI	A	RUTUBET	A	YOK
	B	ORTA		B		B		B		B		B		B	İZİ VAR
	X	FENA		C		C		C		C		C		X	ÖNEMLİ



GÖZLEMLER: Alanın topografik yapısı ve tespit edilen mimari yapı kalıntıları ve seramik buluntular alanın yerleşim yeri olarak kullanıldığını göstermektedir. Kalenin temel seviyesine kadar olan bölümü yıkılmıştır.

BUGÜNKÜ SAHİBİ: Maliye Hazinesi
BAKIMINDAN SORUMLU OLMASI GEREKEN KURULUŞ: Kars İl Özel İdaresi

YAPILAN ONARIMLAR: (Empty field)

AYRINTILI TANIM:	TEKNİK BİLGİLER	SU	ELEKTRİK	ISITMA	Kanalizasyon
Kars İli, Dığor İlçesi, Eren Köyünde yer alan, mülkiyeti Maliye Hazinesine ait 107 ada 131 parseldeki taşınmaz ilçe merkezine yaklaşık 20 km, Eren Köyüne ise 2 km uzaklıktadır. Etrafı açık ve dağlık bir arazidedir. Köyün güneydoğusunda yer alan taşınmazın güney ve batı tarafı tarım arazileri ile doğu tarafı ise geniş bir vadiye hakim konumdadır. Söz konusu taşınmaz yüksek bir tepe üzerinde yer almaktadır. Tepe üzerinde yer alan kısmında mimari yapı kalıntıları yer almaktadır. Söz konusu mimari yapı kalıntılarının yer alması ve arazinin topografik yapısına dayanarak buranın bir kale yerleşmesine ait olduğu görülmüştür. Bu kale yerleşmesinin sadece temel seviyesindeki dış sur duvarları günümüze ulaşmıştır. Ancak temel taşlardan buradaki mimari izlenebilmektedir. Duvarlar düzgün kesme büyük boyutlu blok taşlardan yapılmış olup kuru duvar tekniği kullanılmıştır. Ayrıca tepe üzerinde az sayıda seramik parçalarına rastlanılmıştır. Pişmiş toprak seramikler amorf buluntu halindedir. Kalenin büyük bir bölümü yıkılmış olmasına rağmen genel itibariyle mimari yapısını koruyabilmiştir.	Yok	Yok	Yok	Yok	
	ORJİNAL KULLANIMI:				
	EREN KÖYÜ KALESİ				
	BUGÜNKÜ KULLANIMI:				
	ÖNERİLEN KULLANIMI:				
HAZIRLAYANLAR: 07.01.2021					
Aysun ADIGÜZEL (Arkeolog)					
Mesut ÖZAYDIN (Sanat Tarihçi)					
KONTROL EDEN					
K. Zeynel Abidin YAŞLI					
Bölge Kurulu Müdürü					

YAYIN DİZİNİ:	EKLER:	
	RAPOR	X
	FOTOĞRAF	X
	ROLOVE PROJESİ	
	RESTORASYON PROJESİ	
	HARİTA	
	KROKİ	X
	KITABE	
	VAKFIYE	
	KURUL ONAYI	
	KURUL KARARLARI	

KARS K.V.K.B.K.'nun...27.01.2021

Tarih ve ...3076 sayılı karar ekidir.

