


VRUPA KONSE	DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ	D.K.V.K.E.	ANIT	ENVANTER NO
T Ü R K İ Y E	KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ			HARİTA NO.
İLİ: KARS	İLÇESİ :SARIKAMIŞ	MAHALLE KÖY VEYA MEVKİİ: İNKAYA KÖYÜ	KORUMA	ANITSAL
SOKAK VE KAPI NO:		KADASTRO	DERECESİ:	ÇEVRESEL
		PAFTA	ADA 116	PARSEL 158
ADİ:RESİMLİ KİLİSE	YAPTIRAN:	YAPAN:	MİMARİ ÇAĞI (USLUP):	Erken Hristiyanlık Dönemi
	YAPIM TARİHİ:	KITABE:	VAKFIYE:	

GENEL TANIMI: Kars İli, Sarıkamış İlçesinde yer alan ve 116 ada, 158 parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde dağın yamacında kayaca oyularak yapılmış doğu-batı yönünde uzanan bir kilise bulunmaktadır.

KORUMA DUR	A	İYİ	TAŞIYICI YAPI	A	DIŞ YAPI	A	ÜST YAPI	A	İÇ YAPI	A	SÜSLEME ELEMANLARI	A	RUTUBET	A	YOK
	B	ORTA		B		B		B		B		X		B	LİZİ VAR
	X	FENA		X		X		X		X		C		X	ÖNEMLİ



GÖZLEMLER  
Söz konusu kilise günümüzde tahrip edilmiş olup oldukça korunaksız bir vaziyettedir.

BUGÜNKÜ SAHİBİ: Kamu Orta Mali  
BAKIMINDAN SORUMLU OLMASI GEREKEN KURULUŞ: Kamu Orta Mali

YAPILAN ONARIMLAR

AYRINTILI TANIM:  
Kars İli, Sarıkamış İlçesinde yer alan ve 116 ada, 158 parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde dağın yamacında kayaca oyularak yapılmış doğu-batı yönünde uzanan bir kilise bulunmaktadır. Söz konusu kilisenin günümüzde ayakta kalmış beş bölümü bulunmaktadır ve bu bölümlerin hepsi kayaya oyularak yapılmıştır. Batıda kalan bölümler kare planlıdır ve bu bölümlerin mezar odası olarak kullanıldığı düşünülmektedir. Ayrıca bahse konu odaların birbiriyle bağlantılı olduğu geçitlerin olduğu görülmektedir. Kilisenin doğuya bakan bölümünde kayaya oyularak yapılmış yarım daire formlu apsis de yer almakta olup apsisin tam merkezinde 'Meryem Ana' freski bulunmaktadır. Ancak fresklerin bir çoğu tahrip olmuş vaziyettedir. Apsisin kemerinde ise yine tahrip olmuş vaziyette tam olarak anlaşılmayan ancak melek tasviri olarak düşündüğümüz fresk de yer almaktadır. Kilise günümüzde kaçak kazı yapanlar tarafından tahrip edilmiş ve içerisinde kaçak kazı çukurları bulunmaktadır. Söz konusu kilise Micingirt Kalesinin yaklaşık 1,50 km kuzey doğusunda yer almaktadır. Ayrıca bahse konu kilisenin hemen alt tarafında dağın eteğinde yine kayaca oyularak yapılmış bir şapel de yer almaktadır. Bahse konu kilise Erken Hristiyanlık Dönemine tarihlendirilmektedir.

TEKNİK BİLGİLER	SU	ELEKTRİK	ISITMA	Kanalizasyon
	Yok	Yok	Yok	Yok
ORJİNAL KULLANIMI:				
KİLİSE				
BUGÜNKÜ KULLANIMI:				
KULLANILMIYOR				
ÖNERİLEN KULLANIMI:				
HAZIRLAYANLAR : 06.01.2021				
İbrahim GÜL (Sanat Tarihçi)				
Mesut ÖZAYDIN(Sanat Tarihçi)				
Ergün DARILMAZ(Sanat Tarihçi)				
Gökhan CAN (Harita Mühendisi)				
KONTROL EDEN				
K. Zeynel Abidin YAŞI Bölge Kurulu Müdürü				

YAYIN DİZİNİ:	EKLER:	
	RAPOR	X
	FOTOĞRAF	X
	RÖLÖVE PROJESİ	
	RESTORASYON PROJESİ	
	HARİTA	
	KROKİ	X
	KITABE	
	VAKFIYE	

KURUL ONAYI	
KURUL KARARLARI	Tescil Kararı: ..... 2020
	..... 2020
	..... 2020

KARS K.V.K.B.K.'nun...27.01.2021

Tarih ve 3080 sayılı karar ekidir.

