


| | | | | |
|---------------------------------|---|---|--------------------------|--------------------------|
| AVRUPA KONSEYİ T Ü R K İ Y E | DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | D.K.V.K.E. | ANIT | ENVANTER NO |
| İLİ: KARS | İLÇESİ :SARIKAMIŞ | MAHALLE KÖY VEYA MEVKİİ : İSTASYON MAHALLESİ | KORUMA | HARİTA NO. |
| SOKAK VE KAPTI NO: | YAPITIRAN : | KADASTRO ADA 226 PARSEL 5 | DERECESİ : | ANITSAL 1 X 3 |
| ADI: İki KatlıTaşınmaz | YAPIM TARİHİ : | PAFTA | II. Grup | ÇEVRESEL 1 2 3 |
| | | | Çevreye Aykır | |
| | | | MİMARİ ÇAĞI (USLUP) : | 19.yy. sonu 20. yy. başı |
| | | | VAKFIYE : | |

GENEL TANIMI: İki katlı, dikdörtgen planlı, düzgün kesme bazalt taşından inşa edilmiştir.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---|------|---------------|---|----------|---|----------|---|---------|---|--------------------|---|---------|---|---------|
| KORUMA DURUMU | A | İYİ | TAŞIYICI YAPI | A | DIŞ YAPI | X | ÜST YAPI | A | İÇ YAPI | A | SÜSLEME ELEMENLARI | A | RUTUBET | A | YOK |
| | X | ORTA | | X | | B | | X | | X | | X | X | X | İZİ VAR |
| | C | FENA | | C | | C | | C | | C | | C | C | C | ÖNEMLİ |



GÖZLEMLER
Taşınmaz yangın geçirmiş olup, iç kısmının tamamına yakını bu yangın sonucunda yok olmuştur.

| | |
|--|---|
| BUGÜNKÜ SAHİBİ: Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | BAKIMINDAN SORUMLU OLMASI GEREKEN KURULUŞ: Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü |
|--|---|

YAPILAN ONARIMLAR

| | | | | | | |
|------------------|---|--|---------------------------|----------|--------|--------------|
| AYRINTILI TANIM: | Kars ili, Sarıkamış İlçesi, İstasyon Mahallesi, 226 ada, 5 parselde yer alan taşınmaz, iki katlı, düzgün kesme bazalt taşından inşa edilmiştir. Taşınmazın üzeri kırma çatı ile örtülmüş ancak binada çıkan yangın nedeniyle çatının büyük bir bölümü yok olmuştur. Kuzeydoğu-güneybatı yönünde uzanan taşınmazın kuzeybatı cephesinin alt katında altı adet pencere ve iki adet giriş kapısı yer almakta olup giriş kapılarının bulunduğu kısım, cepheden daha önde inşa edilerek cepheye derinlik kazandırılmıştır. Cephenin giriş kapılarının arasında kalan kısmının sıvalı olması ve kat silmesinin kesinti göstermesi, burada önceden ahşap bir balkon olabileceğini göstermektedir. Yine bu cephenin üst katında sekiz adet pencere mevcuttur. Taşınmazın güneydoğu cephesinin her iki tarafı orta gövdeden daha önde inşa edilerek cepheye derinlik kazandırılmış ve hantallıktan kurtarılmıştır. Taşınmazın kuzeydoğu ve güneybatı cephelerinde, üçer tanesi alt katta üçer tanesi de üst katta olmak üzere on iki pencere mevcuttur. Taşınmazın tüm cephelerinde kat silmesi ve pencere altlarından silme geçmekte olup tüm kapı ve pencereleri basık kemerlidir. Taşınmazın iç cephe bağdadı duvarları ve ahşap üst katın büyük bir bölümü yanarak tahrip olmuştur. İç cephe taşıyıcı bölme duvarları yığma moloz taştan ve ateş tuğladan inşa edilerek sıvanmıştır. | TEKNİK BİLGİLER | SU | ELEKTRİK | ISITMA | Kanalizasyon |
| | | Yok | Yok | Yok | Yok | |
| | | ORJİNAL KULLANIMI : | | | | |
| | | BUGÜNKÜ KULLANIMI : | | | | |
| | | Kullanılmıyor | | | | |
| | | HAZIRLAYANLAR : 06.01.2021 İbrahim ÇOLAK (Arkeolog) Neslihan GEDİK (Şehir Plancısı) Gökhan CAN (Harita Mühendisi) | | | | |
| | | KONTROL EDEN K. Zeynel Abidin YAŞLI Bölge Kurulu Müdürü | | | | |
| YAYIN DİZİNİ : | EKLER : | KURUL ONAYI | | | | |
| | RAPOR | X | | | | |
| | FOTOĞRAF | X | | | | |
| | RÖLÖVE PROJESİ | X | | | | |
| | RESTORASYON PROJESİ | X | | | | |
| | HARİTA | | | | | |
| | KROKİ | X | | | | |
| | KİTABE | | | | | |
| | VAKFIYE | | | | | |
| | | KURUL KARARLARI | Tescil Kararı: 27/01/2009 | | | |
| | | | /2021 | | | |
| | | | /2021 | | | |

KARS K.V.K.B.K.'nun 28.01.2021

Tarih ve 3084 sayılı karar ekidir.

K. Zeynel Abidin YAŞLI
Bölge Kurulu Müdürü