

VRUPA KONSE	DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ	D.K.V.K.E.	ENVANTER NO
TÜRKİYE	KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		HARİTA NO.
İL: KARS	İLÇESİ :SARIKAMIŞ	MAHALLE KOY VEYA MEVKİ: KADASTRO PAFTA	KORUMA DERECESI: II.Grup
SOKAK VE KAPI NO:	YAPITRAN :	Aşağı Sallıpinar Köyü	ANITSAL ÇEVRESEL Çevreye Aykırı
ADI: Aşağı Sallıpinar Köyü Kilisesi	YAPIM TARİHİ :	ADA 118 PARSEL 10	1 X 3 1 2 3
	YAPAN :	MİMARI ÇAĞI (USLUP): 19.yy sonu 20. yy başı	
	KİTABE :	VAKFIYE :	

GENEL TANIMI: Kars İli, Sarıkamış İlçesi, Aşağı Sallıpinar Köyünde yer alan yapı dikdörtgen planda tek katlı olarak inşa edilmiş olup üst örtüsü tamamen yıkılmıştır.

KORUMA DUR	A B X	İYİ ORTA FENA	TAŞIYICI YAPI	A X C	DIŞ YAPI	A X C	ÜST YAPI	A B X	İÇ YAPI	A B X	SÜSLEME ELEMANLARI	A B X	RUTUBET	A B C	YOK İZİ VAR ÖNEMLİ
VAZİYET PLA	FOTOĞRAF														
<p>KARS İLİ SARIKAMİS İLÇESİ ASAĞI SALLİPINAR KÖYÜ 118 ADA 10 PARSELDEKİ TESCİLLİ KİLİSE VƏ KORUMA ALANI</p> <p>118/13 118/10 118/9 117/11 117/12</p> <p>Nokta No Y X 1 051893.3480 4481276.760 2 051893.0205 4481261.837 3 051893.1116 4481265.583 R-1 051893.1116 4481265.583 R-2 051893.1116 4481272.664 R-3 051893.1116 4481279.698 R-4 051893.1116 4481286.732 R-5 051893.1116 4481293.765 R-6 051893.1116 4481299.808 R-7 051893.1116 4481306.841 R-8 051893.1116 4481313.874 R-9 051893.1116 4481320.908</p> <p>KORUMA ALANI SINIRI PARSEL SINIRI TESCİLLİ KİLİSE GÖKHAN CAN HARİTA MÜHENDİSİ</p>															

GÖZLEMLER

Üst örtüsü tamamen yıkılan kilisenin dış cephe duvarlarında tahrifat mevcut olup, kilise korunamaz vaziyettedir.

BUGÜNKÜ SAHİBİ:
Maliye Haznesi

BAKIMINDAN SORUMLU OLMASI GEREKEN KURULUŞ:
Maliye Haznesi

YAPILAN ONARIMLAR

AYRINTILI TANIM :	<p>Kars İli, Sarıkamış İlçesi, Aşağı Sallıpinar Köyünde yer alan 118 ada, 10 parseldeki korunması gereklidir. Taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli Kilise köyün kuzeydoğusunda bir yamaç üzerinde yer almaktadır. Doğu-batı istikametinde dikdörtgen bir plana sahip olan kilisenin üst örtüsü tamamen yıkılmıştır. Kilisenin batıda bulunan giriş cephesi ile pencere kenarları düzgün kesme bazalt taştan inşa edilmiş, diğer yerler ise moloz taştan inşa edilmiştir. Kilisenin orijinal giriş kapısı batı istikametinde olup, daha sonraki yıllarda bu giriş kapısı kapatılarak kuzeydoğu istikametinde başka bir giriş kapısı açılmıştır. Kilisenin kuzey ve güney cephe duvarlarında 3' adet aydınlatma penceresi bulunmaktadır. Ayrıca kilisenin 3 kemerli bir narteks bölümü de bulunmaktadır. 1877-1878 Osmanlı-Rus savaşı sonucu Kars'ın Rus işgalinden kaldığı süre içerisinde yapıldığı anlaşılan kilisenin dış cephe duvarları ile iç mekanda tahrifatlar olmuştur.</p>			
TEKNİK BİLGİLER	SU Yok	ELEKTRİK Yok	İSİTMA Yok	Kanalizasyon Yok
ORJİNAL KULLANIMI :				
Kilise				
BUGÜNKÜ KULLANIMI :				
-				
ÖNERİLEN KULLANIMI :				
HAZIRLAYANLAR : 05.01.2021 Mehmet CAYHAN(Mimar) Mesut ÖZYARDIN (Sanat Tarihçi) Gökhan CAN (Harita Mühendisi)				
KONTROL EDEN K. Zeynel Abidin YAŞLI Bölge Kurulu Müdürü				

YAYIN DİZİNİ :

EKLER :	
RAPOR	X
FOTOĞRAF	X
RÖLOVE PROJESİ	
RESTORASYON PROJESİ	
HARİTA	
KROKİ	X
KİTABE	
VAKFIYE	

KURUL ONAYI
KURUL KARARLARI
27.01.2011
2020
2020

KARS K.V.K.B.K.'nın 28.01.2021

Tarih ve 3096 sayılı karar ekidir.

