

T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
DIYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR

Toplantı Tarihi ve No :24.03.2021-317
Karar Tarihi ve No :24.03.2021-8157
Dosya No :21.00.844

Toplantı Yeri
DIYARBAKIR

Diyarbakır İli, Sur İlçesi, Camiikebir Mahallesi sınırları dahilinde bulunan, Koruma Amaçlı İmar Planında, Kentsel Sit Alanı içerisinde yer alan, tapunun 332 ada, 11 no.lu parselinde kayıtlı, mülkiyeti Hüsnü DURGUN'a ait konutun tescil talebine ilişkin; Hüsnü DURGUN'un 28.06.2013 tarihli başvurusu, Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 08.07.2013 tarih ve 1647 sayılı yazısı ile Diyarbakır Sur Belediye Başkanlığından Kurum görüşünün istenmesi, Diyarbakır Sur Belediye Başkanlığının 15.07.2013 tarih ve 898-1944 sayılı yazısı, Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 17.07.2013 tarih ve 1554 sayılı kararı ile tescil talebinin uygun görülmediği, Hüsnü DURGUN'un 11.03.2021 tarihli başvurusu ve Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 17.03.2021 tarih ve E.664250 sayılı uzman raporu okundu. Ekleri (rapor, fotoğraf, tescil fişi vb.) ve konuya ilişkin bilgi, belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda;

Diyarbakır İli, Sur İlçesi, Camiikebir Mahallesi sınırları dahilinde bulunan, Koruma Amaçlı İmar Planında, Kentsel Sit Alanı içerisinde yer alan, tapunun 332 ada, 11 no.lu parselinde kayıtlı, mülkiyeti Hüsnü DURGUN'a ait konut; yapılan temizlik ile sıva rاسباسından sonra yapının özgün elemanların ortaya çıkması ve bu elemanların Diyarbakır sivil mimarlık özelliği gösterdiğinden, 2863 sayılı Kanunun 6. Maddesi ile Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmelik'in 4. Maddesinde belirtilen "Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı" niteliklerini gösterdiğinden, anılan Kanunun 7. Maddesi kapsamında "Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı" olarak tesciline, yapı grubunun II. (İkinci) Grup yapı olarak belirlenmesine, hazırlanan tescil fişinin uygun olduğuna, yapının Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 22.11.2017 tarih ve 5203 sayılı kararı ile uygun bulunan kentsel tasarım projesine tescilli yapı olarak işlenmesine,


-332 ada, 11 no.lu parseldeki konutun tapu kütüğünün beyanlar hanesine "Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı" şerhinin konulmasına karar verildi.

AVRUPA KONSEYİ	DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ (D.K.V.K.E)		ENVANTER NO:
TÜRKİYE	KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	ANIT	HARİTA NO:
İLİ: DİYARBAKIR	İLÇESİ: SURIÇİ	MAHALLE/MEVKİ: CAMİİKEBİR	KORUMA DERECESİ
SOKAK VE KAPI NO: Pamukçu Sok. No:6	KADASTRO: PAFTA: ADA: 332 PARSEL: 11		ANITSAL 1 2 3 ÇEVRESEL 1 2 3
ADI : KONUT	YAPTIRAN:	YAPAN:	MİMARİ ÇAĞI:
	YAPIM TARİHİ:	KİTABE:VAR	VAKFIYE:

GENEL TANIM: Taşınmaz L Plan şemasında, siyah bazalt taşından inşa edilmiş olup avluludur.

KORUNMUŞLUK DURUMU: İYİ	TAŞIYICI YAPI: İYİ	CEPHE DURUMU: İYİ	ÖRTÜ DURUMU: İYİ	İÇ YAPI DURUMU: İYİ	BEZEME DURUMU: KÖTÜ	RUTUBET DURUMU: İYİ
-------------------------	--------------------	-------------------	------------------	---------------------	---------------------	---------------------

VAZİYET PLANI:



FOTOĞRAF:



GÖZLEMLER: "Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı" özelliği göstermektedir.

BUGÜNKÜ SAHİBİ: HÜSNÜ DURGUN

BAKIMINDAN SORUMLU OLAN: HÜSNÜ DURGUN

YAPILAN ONARIMLAR:

AYRINTILI TANITIM: Diyarbakır İli, Sur İlçesi, Camiikebir Mahallesi sınırları dahilinde, Kentsel Sit Alanı içinde yer almaktadır. L planlı olan geleneksel kütle taşınmazın güney ve doğu kanadında yer almaktadır. Konutun güney kanadı B+Z+1 katlı, doğu kanadı ise Z+1 kattan oluşmaktadır. Avluya girişin hemen solunda ahşap doğrama kapısı olan w.c bulunmaktadır. Zemini taş kaplama olan avlunun içerisinde daha sonraları yapılmış bir havuz bulunmaktadır. Güney kanadında bursa kemerli bir eyvan bulunmaktadır. Kemer yapısının ayak kısımlarında sağda ve solda olmak üzere iki tane kaş kemerli niş bulunmaktadır. Eyvanın güney duvarında kare formunda üç tane niş bulunmaktadır. Eyvan ile odanın birleştiği kısım ahşap doğramalarla kapatılmış olup kapı açıklığı bulunmaktadır. Eyvanın bitişiğinde bulunan odanın eyvandan ve avludan girişi birer kapı ile sağlanmaktadır. Bu odanın güney duvarında dört adet kare formulu niş bulunmaktadır. Doğu duvarında ise ortada büyük kare formulu bir niş ve bu nişin sağında ve solunda olmak üzere birer adet küçük kare formulu niş bulunmaktadır. Bu odanın avluya bakan kısmında dört adet dikdörtgen formulu, basık kemerli pencere bulunmaktadır. Yapının doğu kanadında daha önce mutfak olarak kullanılan kısım bulunmaktadır. Bu kısım dikdörtgen formulu bir kapıdan girilmektedir. Kapının solunda basık kemerli, dikdörtgen formulu, kapının üst kısmında ise yine dikdörtgen formulu bir pencere açıklığı bulunmaktadır. Mekanın güney duvarında kare bir niş, doğu duvarında ise alta basık kemerli üç adet niş bu nişlerin üst kısmında ise iki adet kare formulu niş bulunmaktadır. Birinci kata avludan, bazalt taşından yapılmış olan merdivenden çıkılmaktadır. Birinci katta bulunan gezemektan odaya geçiş sağlanmaktadır. Sağdaki odaya basık kemerli bir kapıdan sağlanmaktadır. Bu odanın güney duvarında bir adet kare formulu büyük bir niş ve bu nişin sağında iki adet kare formulu niş bulunmaktadır. Odanın avluya bakan kısmında basık kemerli, dikdörtgen formulu iki adet pencere bulunmaktadır. Bu odanın bir kısmı sivanmış olup, üst kısmı asma tavan yapılmıştır. Zemin ise kalebodurdur. Solda bulunan odaya basık kemerli bir kapıdan girilmektedir. Kapının hemen solunda basık kemerli, dikdörtgen formulu ve demir parmaklıklı bir pencere bulunmaktadır. Odanın güney duvarında iki adet kare formulu niş, doğu duvarında ise biri büyük diğeri ise kare formulu küçük bir niş bulunmaktadır. Bu odanın üst kısmı ise asma tavan yapılmıştır. Birinci katın kapılarının üzerinde damla formulu iki adet üst aydınlatma penceresi bulunmaktadır. Bu iki damla formulu aydınlatma pencerelerinin ortasında bir kitabe yer almaktadır. Birinci katın doğu kanadında bulunan eyvan basık kemerlidir. Bu eyvanın daha sonraları odaya çevrildiği tespit edilmiştir. Eyvan ahşap doğrama ile kapatılmıştır. Odanın güney duvarında kare formulu iki adet niş bulunmaktadır. Doğu duvarında ise dilimli kemer formunda bir niş ve bu nişin alt kısmında basık kemerli bir niş bulunmaktadır. Dilimli kemer formunda olan nişin solunda alta iki ve üstte iki olmak üzere dört adet kare formulu niş bulunmaktadır. Bu odanın avluya bakan kısmında bir adet pencere, doğu duvarında ise bir adet pencere bulunmaktadır. Bu pencerelerin daha sonra açıldığı anlaşılmaktadır. Odanın üst kısmı asma tavan ile kapatılmıştır.

TEKNİK BİLGİLER:	ISITMA SİSTEMİ:	
	KANALİZASYON:	
	SU:	
	ELEKTRİK:	

ÖZGÜN KULLANIMI: KONUT

BUGÜNKÜ KULLANIMI: KONUT

ÖNERİLEN KULLANIMI: KONUT

HAZIRLAYANLAR:

Evin AKMAZ BİLGİCİ (Mimar)

Erdal DEMİR (Uzman)

KONTROL EDEN:

Mehriban KARAAŞLAN
Bölge Kurulu Müdürü

TESCİL KARAR NO :
KARAR TARİHİ :

REVİZYON:

YAYIN DİZİNİ :

- 1-
- 2-
- 3-
- 4-

T.C.
Diyarbakır Kültür Varlıklarını
Koruma Bölge Kurulunun
24.03.2021 tarih ve 8157
Sayılı Karar Eki dir.

EKLER :	
RAPOR	X
FOTOĞRAF	X
RÖLÖVE PROJESİ	
RESTORASYON PROJESİ	
HARİTA	
KROKİ	

REVİZYON: *(Handwritten signatures and initials)*