

T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
DİYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR

Toplantı Tarihi ve No. : 24.03.2021-317
Karar Tarihi ve No. : 24.03.2021-8197
Dosya No. 72.01.11

Toplantı Yeri
DİYARBAKIR

Batman ili, Beşiri ilçesi, İkiköprü Beldesi, Kıyanç Mahallesi, 132 ada, 1 parselde (eski 292 parsel) kayıtlı, herhangi bir sit alanında kalmayan, mülkiyeti Devlet Demir Yollarına ait, I. grup korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli Beşiri Gar Sahası içerisinde bulunan lojman binasının nitelikli mimari öğelerini yitirdiği, bir kısmının yıkıldığı, geriye kalan kısımlarının ise can ve mal güvenliği yönünden tehlike arz ettiğinden tescilden düşürülmesi talebine ilişkin; T.C.D.D. 5. Bölge Müdürlüğü, Emlak ve İnşaat Servis Müdürlüğü'nün 10.03.2021 gün ve E.835500 sayılı yazısı, Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 26.08.2009 gün ve 2389 sayılı tescil kararı, Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 15.04.2015 tarih ve 3222 sayılı korunma alanı belirleme kararı, Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 03.03.2017 tarih ve 4614 sayılı yapı grubu belirleme kararı ile Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nün Uzmanının 22.03.2021 tarih ve E.672654 sayılı raporu okundu . Ekleri (güncel tescil fişi) ve konuya ilişkin bilgi belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda;

Batman ili, Beşiri ilçesi, İkiköprü Beldesi, Kıyanç Mahallesi, 132 ada, 1 parsel (eski 292 parsel) sınırları içerisinde kalan, mülkiyeti Devlet Demir Yollarına ait, Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 26.08.2009 gün ve 2389 sayılı kararı ile tescilli Beşiri Gar sahası içerisinde yer alan metruk durumdaki lojman binasının, ilgili Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nün 22.03.2021 tarih ve E.672654 sayılı uzman raporu ve fotoğraflarından, yapının ilk tespit edildiği tarihte ve günümüzdeki mevcut durumuyla mimari, dekoratif, estetik, özgünlük vb. özellikler açısından 2863 sayılı Kanunun 6. Maddesi ile Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmelik'in 4. maddesinde belirtilen "Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı" niteliklerini taşımadığı anlaşıldığından tescil kaydının kaldırılmasına ve gar binasına yönelik hazırlanan güncellenmiş tescil fişinin uygun olduğuna;

-Gar sahası içinde yer alan lojman yapısının tehlike arz etmesi hususunun ilgili mevzuat doğrultusunda ilgili Kurumlarca değerlendirilmesi gerektiğine karar verildi.

AVRUPA KONSEYİ	DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ (D.K.V.K.E)		ENVANTER NO:	
T Ü R K İ Y E	KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		ANIT	
İLİ: BATMAN	İLÇESİ: Beşiri	MAHALLE/MEVKİ: İkköprü Beldesi, Kıyaç Mah.alesi	KORUMA DERECESESİ	ANITSAL 1 2 3
SOKAK VE KAPI NO:	KAD. :PAFTA: ADA: 132 PARSEL: 1		CEVRESEL	1 2 3
ADI : BEŞİRİ GAR BİNASI (İstasyon Binası)	YAPTIRAN:	YAPAN:	MİMARİ ÇAĞI:	
	YAPIM TARİHİ:	KİTABE:	VAKFIYE:	

GENEL TANIM: Batman ili, Beşiri ilçesi, İkköprü Beldesinde yer alan Gar Binası bodrum+zemin+1 katlıdır. Taşınmaz doğu- batı doğrultusunda dikdörtgen planlı olarak inşa edilmiştir.

KORUNMUŞLUK DURUMU: iyi	TAŞIYICI YAPI: iyi	CEPHE DURUMU: iyi	ÖRTÜ DURUMU: iyi	İÇ YAPI DURUMU: iyi	BEZEME DURUMU: -	RUTUBET DURUMU: -
-------------------------	--------------------	-------------------	------------------	---------------------	------------------	-------------------



GÖZLEMLER: Korunması gerekli kültür varlığı özelliği göstermektedir.

BUGÜNKÜ SAHİBİ: T.C.D.D.

BAKIMINDAN SORUMLU OLAN: T.C.D.D

YAPILAN ONARIMLAR: Onaylı restorasyon projesi kapsamında taşınmazda esaslı onarım yapılmıştır.

AYRINTILI TANITIM: Batman ili, Beşiri ilçesi, İkköprü Beldesi, Kıyaç Mahallesinde yer alan Gar Binası, bodrum+zemin+1 katlıdır. Doğu- batı doğrultusunda dikdörtgen planlı olarak inşa edilen taşınmaz Cumhuriyet Dönemi Sonrası Demiryolları yapılarının genel karakteristik özelliklerini yansıtmaktadır. Taşınmazın bodrum katı atıl durumdadır. Zemin katın batı kanadındaki mekanlar idari birimler olarak kullanılmakta, doğu kanadında ise girişi aynı yönden sağlanan bir lojman bulunmaktadır. 1. Kat ise lojman olarak kullanılmaktadır. Taş malzemededen inşa edilmiş yapının üst örtüsü betonarmedir. Taşınmazın iç ve dış cepheleri sıvalı boyalıdır. Taşınmazın kapı ve pencere açıklıkları dikdörtgen ya da kare formundadır. Üzeri kırma çatı ile örtülmüş olan yapının çatısı kiremit ile kaplanmıştır.

TEKNİK BİLGİLER:	ISITMA SİSTEMİ:	X
	KANALİZASYON:	X
	SU:	X
	ELEKTRİK:	X

ÖZGÜN KULLANIMI: İSTASYON BİNASI

BUGÜNKÜ KULLANIMI: İSTASYON BİNASI

ÖNERİLEN KULLANIMI: İSTASYON BİNASI

HAZIRLAYANLAR:

Ahmet DEMİR-Arkeolog

Emine KOCA - Mimar

22.03.2021

KONTROL EDEN:

Mehriban KARAASLAN
Bölge Kurulu Müdürü

TESCİL

KARAR NO 2389

KARAR TARİHİ : 26.08.2009

REVİZYON:

YAYIN DİZİNİ :

- 1-
- 2-
- 3-
- 4-

EKLER :

RAPOR	X
FOTOĞRAF	X
RÖLÖVE PROJESİ	
RESTORASYON PROJESİ	
HARİTA	X
KROKİ	X
KİTABE	
VAKFIYE	

Ahmet Demir Arkeolog
Emine Koca Mimar
Mehriban Karaaslan

T.C.

Diyarbakır Kültür Varlıkları
Koruma Bölge Kurulunun

24.03.2021 tarih ve ...8197
Sayılı Karar Eki dir.

