

T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
DİYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR

Toplantı Tarihi ve No :21.04.2021-320
Karar Tarihi ve No :21.04.2021-8247
Dosya No :21.05.105

Toplantı Yeri
DİYARBAKIR (ONLİNE)

Diyarbakır İli, Dicle İlçesi, Bağlarbaşı Mahallesi sınırları dâhilinde bulunan, herhangi bir sit alanında kalmayan, tapunun 197 ada, 20 no.lu parselinde kayıtlı, özel mülkiyete ait Çeşme Hanı'nın, 2863 sayılı Kanun kapsamına girip girmediğine ilişkin; Dicle Belediye Başkanlığı Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün 05.04.2021 tarih ve 365 sayılı yazısı, Dicle Kaymakamlığı İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü'nün 12.04.2021 tarih ve 700 sayılı yazısı, yapıda herhangi bir yıkım işleminin yapılmamasına ilişkin Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nün 08.04.2021 tarih ve E.1300899 sayılı yazısı, yapının tesciline yönelik Kurum görüşlerinin istendiği Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nün 08.04.2021 tarih ve E.1300890 sayılı yazısı, Dicle Belediye Başkanlığı Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün 08.04.2021 tarih ve 370 sayılı görüş yazısı ile Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nün 13.04.2021 tarih ve E.714343 sayılı uzman raporu okundu. Ekleri (rapor, fotoğraf, kroki, tescil fişi vb.) ve konuya ilişkin bilgi, belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda;

Diyarbakır İli, Dicle İlçesi, Bağlarbaşı Mahallesi sınırları dâhilinde bulunan, herhangi bir sit alanında kalmayan, tapunun 197 ada, 20 no.lu parselinde kayıtlı, özel mülkiyete ait Çeşme Hanı'nın, 2863 sayılı Kanunun 6. maddesi ile Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmelik'in 4. Maddesinde belirtilen "Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı" niteliklerini gösterdiğinden, anılan Kanunun 7. maddesi kapsamında "Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı" olarak tesciline, yapı grubunun I.(birinci) Grup Yapı olarak belirlenmesine, hazırlanan tescil fişinin uygun olduğuna;

-2863 sayılı Kanunun 8. Maddesi kapsamında, Çeşme Hanı'nın korunma alanı sınırlarının ekli koordinatlı krokide işaretlendiği şekilde belirlenmesine;


-13.03.2012 tarih ve 28232 Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmelik" gereği ilgili Tapu Müdürlüğüne Diyarbakır İli, Dicle İlçesi, Bağlarbaşı Mahallesi, 197 ada, 20 no.lu parsellin tapu kütüğü beyanlar hanesine "Tamamı, Korunması Gerekli I. (Birinci) Grup Taşınmaz Kültür Varlığı ve Korunma Alanıdır" şerhinin; 197 ada, 19 no.lu parselin tapu kütüğü beyanlar hanesine "tamamı, Korunması Gerekli 1.(birinci) Grup Taşınmaz Kültür Varlığı Korunma Alanındadır" şerhinin; 197 ada 3-4-17-24 no.lu parsellerin tapu kütüklerinin beyanlar hanesine de "bir kısmı, Korunması Gerekli 1.(birinci) Grup Taşınmaz Kültür Varlığı Korunma Alanındadır" şerhlerinin, ifade edildiği şekilde konulmasına ve bu işlemlere ait bilgi-belgelerin Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne iletilmesine;

-Çeşme Hanı ile korunma alanı sınırları içerisinde yapılacak olan her türlü fiziki ve inşai (ifraz, tevhit, imar uygulaması dâhil) uygulama öncesinde Koruma Bölge Kurulundan izin alınması gerektiğine karar verildi.

AVRUPA KONSEYİ	DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ (D.K.V.K.E)		ENVANTER NO:	
T Ü R K İ Y E	KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		ANIT HARİTA NO:	
İLİ: DİYARBAKIR	İLÇESİ: DİCLE	MAHALLE/MEVKİ: BAĞLARBAŞI MAH.	KORUMA DERECESESİ	ANITSAL 2 3
SOKAK VE KAPI NO:	KADASTRO:PAFTA: Ada:197 Parsel:20		ÇEVRESEL	1 2 3
ADI :ÇEŞME HANI	YAPTIRAN:	YAPAN:	MİMARİ ÇAĞI:	
	YAPIM TARİHİ:	KİTABE:	VAKFIYE:	

GENEL TANIM: Yapı Kuzey-Güney doğrultusunda dikdörtgen planlı olarak moloz taşından inşa edilmiştir. Örtü sistemi içten kılıçlama taş tonoz olup dıştan toprak düz damdır. Derzlerde boşalma ve malzeme kayıpları mevcuttur.

KORUNMUŞLUK DURUMU: Kötü	TAŞIYICI YAPI: KÖTÜ	CEPHE DURUMU: KÖTÜ	ÖRTÜ DURUMU: ORTA	İÇ YAPI DURUMU: KÖTÜ	BEZEME DURUMU: Kötü	RUTUBET DURUMU:Kötü
--------------------------	---------------------	--------------------	-------------------	----------------------	---------------------	---------------------



GÖZLEMLER:"Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığıdır."

BUGÜNKÜ SAHİBİ: Emine AYDEMİR	BAKIMINDAN SORUMLU OLAN: Emine AYDEMİR
--------------------------------------	---

YAPILAN ONARIMLAR:

AYRINTILI TANITIM: Diyarbakır İli, Dicle İlçesi, Bağlarbaşı Mahallesi sınırları dahilinde bulunmaktadır. Han yöresel taş malzeme ile kuzey ve güney doğrultusunda uzanıp dikdörtgen planlı olarak inşa edilmiştir. Hanın batı kısmında üç tane yuvarlak kemerli kapı bulunmaktadır. Kemerlerinde kesme taş malzeme kullanılmıştır. Açık olan kapının kuzeyinde yer alan diğer iki kapı tuğla duvar örülerek kapatılmıştır. Ayrıca yapının doğu kısmında duvar örülerek kapatılan yuvarlak kemerli bir kapı ve sonradan açıldığı tahmin edilen dikdörtgen formlu, ahşap doğramalı bir kapı bulunmaktadır. Yapı yaklaşık olarak 7-8 m. uzunluğunda ve yaklaşık olarak 2-3 m. genişliğindedir. Yapının içten üst örtü sistemi kılıçlama taş tonoz olup sıva kısımları dökülmüştür. Yapının dıştan üst örtü sistemi ise toprak düz damdır. Yapının üst kısmında bir baca girişi bulunmaktadır. Yapının iç kısmına duvar örülerek birkaç bölüme ayrılmıştır. Yapının batı kısmında bulunan kapının üst kısmında tahribat oluşmuştur. Yapının duvarlarında derz boşalmaları ve malzeme kayıpları mevcuttur.

TEKNİK BİLGİLER:	ISITMA SİSTEMİ:	
	KANALİZASYON:	
	SU:	
	ELEKTRİK:	
ÖZGÜN KULLANIMI: HAN		
BUGÜNKÜ KULLANIMI: HAN		
ÖNERİLEN KULLANIMI: HAN		
HAZIRLAYANLAR:		
Erdal DEMİR (Uzman)		
Ahmet MIZRAK (Sanat Tarihçisi)		
13.04.2021		
KONTROL EDEN:		
Mehriban KARAASLAN		
Bölge Kurulu Müdürü		

YAYIN DİZİNİ :	EKLER :	TESCİL KARAR NO :
1-	RAPOR	KARAR TARİHİ :
2-	FOTOĞRAF	
3-	RÖLÖVE PROJESİ	
4-	RESTORASYON PROJESİ	REVİZYON:
	HARİTA	
	KROKİ	
	KİTABE	
	VAKFIYE	

T.C.
Diyarbakır Kültür Varlıklarını
Koruma Bölge Kurulunun
21.04.2021 tarih ve 8247
Sayılı Karar Eki dir.

Handwritten signatures and stamps.




İli
İlçesi
Mahallesi
Alan

**DIYARBAKIR
DİCLE
BAĞLARBAŞI
ÇEŞME HANI KORUNMA ALANI**

Tamamı Korunma Alanında Kalan Ada-Parseller : 197/19, 197/20

Bir Kısmı Korunma Alanında Kalan Ada-Parseller : 197/3, 197/4, 197/17, 197/24



ED50 3-39 KOOR.

Nokta No	Y	X
KA-1	593675.987	4249923.334
KA-2	593662.687	4249920.464
KA-3	593695.477	4249918.894
KA-4	593703.087	4249916.984
KA-5	593708.287	4249912.704
KA-6	593704.887	4249907.104
KA-7	593703.887	4249904.504
KA-8	593703.687	4249902.394
KA-9	593703.417	4249900.884
KA-10	593701.887	4249890.484
KA-11	593693.617	4249890.644
KA-12	593683.327	4249890.524
KA-13	593683.857	4249897.054
KA-14	593680.527	4249897.814
KA-15	593674.557	4249898.784
KA-16	593670.827	4249899.494
KA-17	593668.267	4249900.004
KA-18	593670.227	4249908.224
KA-19	593676.467	4249906.644
KA-20	593678.517	4249913.524
KA-21	593678.164	4249915.631
KA-22	593674.247	4249916.754

ITRF 3-39 KOOR.

Nokta No	Y	X
KA-1	693667.480	4249742.590
KA-2	693674.180	4249739.720
KA-3	693686.970	4249738.250
KA-4	693694.580	4249736.240
KA-5	693699.780	4249731.960
KA-6	693696.390	4249726.360
KA-7	693695.180	4249723.760
KA-8	693695.160	4249721.690
KA-9	693694.910	4249720.140
KA-10	693693.360	4249709.740
KA-11	693685.110	4249709.900
KA-12	693674.820	4249709.780
KA-13	693675.450	4249716.310
KA-14	693672.020	4249717.070
KA-15	693666.050	4249718.040
KA-16	693662.320	4249718.750
KA-17	693659.760	4249719.260
KA-18	693661.720	4249727.480
KA-19	693667.960	4249725.900
KA-20	693670.010	4249732.780
KA-21	693670.658	4249734.686
KA-22	693665.740	4249736.010

— PARSEL SINIRI

—●— KORUNMA ALANI SINIRI



D. Bayal
Çiğdem
Erhan

T.C.
Diyarbakir Kültür Varlıklarını
Koruma Bölge Kurulunun
21.04.2021 tarih ve 8247
Sayılı Karar Eki dir.

Mehmet ÖZKAYA
Harita Mühendisi