


VRUPA KONSE	DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ	D.K.V.K.E.	ANIT	ENVANTER NO
TÜRKİYE	KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ			HARİTA NO.
İLİ: KARS	İLÇESİ :MERKEZ	MAHALLE KOY VEYA MEVKİİ : KOZLUCA KÖYÜ	KORUMA	ANITSAL
SOKAK VE KAPI NO.		KADASTRO	DERECESESİ :	ÇEVRESEL
		ADA 112	PARSEL 9	Çevreye Aykırı
ADI: KOZLUCA KİLİSESİ	YAPTIRAN :	YAPAN :	MİMARİ ÇAĞI (USLUP):	9.yy sonu ve 10.yy.başı
	YAPIM TARİHİ :	KITABE :	VAKFIYE :	

GENEL TANIMI:Kozluca Kilisesi dikdörtgen planlı olarak kesme taşlardan inşa edilmiş olup günümüze kadar ulaşmıştır.

KORUMA DUR	A	İYİ	TAŞIYICI YAPI	A	DIŞ YAPI	A	ÜST YAPI	A	İÇ YAPI	A	SÜSLEME ELEMENLARI	A	RUTUBET	A	YOK
	B	ORTA		B		B		B		B		B		B	X
	X	FENA		X		X		X		X		X		C	ÖNEMLİ

KARS İLİ MERKEZ İLÇESİ KOZLUCA KÖYÜ  
112 ADA 9 PARSELDEKİ TESCİLLİ MANASTIR VE KORUMA ALANI



GÖZLEMLER  
Kilise günümüzde bakımsız durumda olup yapı günümüze kadar ulaşabilmiştir.

BUGÜNKÜ SAHİBİ :

Maliye Hazinesi

BAKIMINDAN SORUMLU OLMASI GEREKEN KURULUŞ :

Hazine ve Maliye Bakanlığı

YAPILAN ONARIMLAR

AYRINTILI TANIM :	TEKNİK BİLGİLER	SU	ELEKTRİK	ISITMA	Kanalizasyon
Kars İli, Merkez İlçesi, Kozluca Köyü, 112 ada, 9 parsel üzerinde yer alan taşınmaz dikdörtgen planlı olarak kesme taşlardan inşa mekan olarak edilmiştir. 1936 yılında meydana gelen deprem sonucu günümüze kadar az bir kısmı ulaşmıştır. Kozluca Kilisesinin iki duvarı ve kemer tonozlu kapısı ayakta kalabilmiş ancak kapının kemerli tonozu sonradan yıkılmıştır. Ayakta kalan duvarların iç mekanında 5 kemer ile 5 yalancı sütun birbirine bağlanarak sütun aralarına kitabeler konulmuştur. Orta kubbesi yıkılan Kilisenin kuzey duvarı tamamen yıkılmış yalnızca ayakta 2 sütun kalmıştır. Kozluca Kilisesinin ayakta kalan güney duvarlarının üzeri çeşitli geometrik motiflerle oyma tekniğinde süslenmiş olup, bu duvarlar üzerindeki pencere üstleri de basit tonoz kemerli olarak inşa edilmiştir. Giriş kapısı sonradan taşla doldurulan manastır günümüze çok az bir kısmı ulaşabilmiştir.	Yok	Yok	Yok	Yok	
	ORJİNAL KULLANIMI :				
	Kilise				
	BUGÜNKÜ KULLANIMI :				
ÖNERİLEN KULLANIMI :					
HAZIRLAYANLAR : 16.04.2021					
Neslihan GEDİK (Şehir Plancısı)					
Ergün DARILMAZ (Sanat Tarihçi)					
Gökhan CAN (Harita Mühendisi)					
KONTROL EDEN					
K. Zeynel Abidin YAŞLI Bölge Kurulu Müdürü					
YAYIN DİZİNİ :	EKLER :	KURUL ONAYI			
	RAPOR	X			
	FOTOĞRAF	X			
	RÖLÖVE PROJESİ				
	RESTORASYON PROJESİ				
	HARİTA				
	KROKİ	X			
	KITABE				
	VAKFIYE				
		KURUL KARARLARI	Tescil Kararı: 128 / 17.03.1989		
			/2021		
			/2021		

KARS K.V.K.B.K.'nun 27.05.2021

Tarih ve 3205 sayılı karar ekidir.

