

VRUPA KONSE TÜRKİYE	DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ KÜLTÜR VARLIKLARI VE MUZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	D.K.V.K.E.	ENVANTER NO HARİTA NO.				
İL: KARS SOKAK VE KAPI NO:	İLÇESİ : SARIKAMIŞ MAHALLE KÖY VEYA MEVKİ : KURBANÇAYIR KADASTRO PAFTA	ADA 113 PARSEL 79	KORUMA ANITSAL I X 3 DERECESİ : ÇEVRESEL 1 2 3 II. Grup Çevreye Aşırın				
ADRESKİ OKUL BİNASI	YAPITIRAN : YAPAN : YAPIM TARİHİ : KİTABE :	MİMARİ ÇAĞI (USLUP) : 19. yy sonu 20. yy başı VAKFIYE :					
GENEL TANIM: Taşınmaz üzerinde; Rus Dönemi (1878-1918) mimari özellikleri gösteren, taş malzemeden dikdörtgen planlı olarak, tek katlı, kırma çatı örtülü, yiğma sistemli bir yapı bulunmaktadır.							
KORUMA DURUMLARI	A İYİ TAŞIYICI YAPI B ORTA X FİNA	A DIŞ YAPI B X	A ÜST YAPI B X	A İÇ YAPI B X	A SÜSLEME ELEMANLARI B X	A RUTUBET X C	A YOK X C ÖNEMLİ
VAZİYET PLANI	<p>KARS İLİ SARIKAMIŞ İLÇESİ KURBANÇAYIR KÖYÜ 113 ADA 79 PARSELDEKİ TESCİLLİ EŞKI OKUL BİNASI VE KORUMA ALANI</p> <p>FOTOĞRAF</p> <p>09/06/2021</p>						
GÖZLEMLER Çatısı ve duvarlarının bir bölümü yıkılmış olan yapı günümüzde metruk vaziyettedir.							
BUGÜNKÜ SAHİBİ : Kurbançayır Köy Tüzel Kişiliği				BAKIMINDAN SORUMLU OLMASI GEREKEN KURULUŞ : Kars İl Özel İdaresi/Milli Eğitim Bakanlığı			
YAPILAN ONARIMLAR							
AYRINTILI TANIM : Kars İl, Sarıkamış İlçesi, Kurbançayır Köyünde yer alan 113 ada, 79 parsel üzerinde kuzey-güney doğrultusunda, taş malzemeden dikdörtgen planlı olarak, tek katlı, kırma çatı örtülü, yiğma sistemli bir yapı bulunmaktadır. Bölgedeki Rus Dönemi (1878-1918) mimari özellikleri gösteren yapının bu dönemde inşa edildiği düşünülmektedir. Subasman seviyesine kadar bir miktar dışa taşkınlara曝露 edilen beden duvarları düzgün kesme bazaltı taş malzeme ile yükseltilmiştir. Yapının köşe kısımlarında da düşeyde bir miktar taşma yapılarak plaster etkisi oluşturulmuştur. Çift sıra taştan örülülmüş olan beden duvarlarının iç mekanı bakan sırası moloz taş malzemeden örülülmüş, pencere ve kapı boşluklarının kenarlarında kesme taş kullanılmıştır. Kuzey cephesinde yer alan ana giriş kapısının bulunduğu giriş bölümü cephe hattından yaklaşık 80 cm öne çıkarılarak vurgulanmıştır. Bu bölümün üst kısmı üçgen alınlık ile sonlandırılmıştır. Yapının güney cephesinde de giriş bölümü ile aynı doğrultuda cephe hattından yaklaşık 3 metre kadar öne çıkan bir bölüm yer almaktadır. Tüm pencere ve kapı boşlukları dikdörtgen formlu olup boşluk üstleri ortada sarkıtma kilit taşı bulunan sıralı kesme taştan lentalor ile geçilmiştir. Pencere altlarında üç parçadan oluşan denizlik taşları mevcuttur. Bazı pencerelerin sonradan kapatıldığı görülmüştür. Yapının üst örtüsü kırma çatı formunda, ahşap konstrüksiyonlu olup keneti sac kaplamaya sahiptir. Çatidan yaklaşık 50 cm kadar saçak çıkmaktadır. Yapının iç mekanı özgünlüğünü yitirmiş ve mevcut durumda moloz taş örgülü bölme duvarlarla düzenlenmiştir.							
TEKNİK BİLGİLER SU ELEKTRİK İSITMA Kanalizasyon Yok Yok Yok Yok ORJİNAL KULLANIMI : Bilinmiyor							
BUGÜNKÜ KULLANIMI : Kullanılmıyor							
ÖNERİLEN KULLANIMI :							
HAZIRLAYANLAR : 05.07.2021 İbrahim ÇOLAK (Arkeolog) Mesut ÖZAYDIN (Sanat Tarihçi) Gökhan CAN (Harita Mühendisi)							
KONTROL EDEN K. Zeynel Abidin YAŞLI Bölge Kurulu Müdürü							
YAYIN DİZİNİ : EKLER : RAPOR X FOTOĞRAF X RÖLOVE PROJESİ RESTORASYON PROJESİ HARİTA KROKİ KITABE VAKFIYE							
KURUL ONAYI							
KURUL KARARLARI				Tescil Kararı: 30.01.2020/2704 /..... /2021 /..... /2021			

KARS K.V.K.B.K.'nın 27.07.2021

Tarih ve 3276 sayılı karar ekidir.

K. Zeynel Abidin YAŞLI
Bölge Kurulu Müdürü