



T.C.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
ÇANAKKALE KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR

Toplantı Tarihi ve No :23.08.2021/324
Karar Tarihi ve No :23.08.2021/ 7087

17.09.1979
Toplantı Yeri
ÇANAKKALE

Çanakkale İli, Gökçeda İlçesi, Dereköy Köyünde, Bursa K.T.V.K.K'nın 15/08/1991 tarih / 1932 sayılı karar ile tescil edilen, aynı Kurulun 16/11/1992 tarih / 2813 sayılı karar, Edime K.T.V.K.K.'nın 11/11/1994 tarih / 2135 sayılı karar, Çanakkale K.T.V.K.K.'nın 24/05/2002 tarih / 1016 sayılı karar ve karar ekleri 1/25000 özelkili sit haritasında gösterildiği şekilde tescilinin devamına karar verilen, Çanakkale K.T.V.K.B.K.'nın 30/04/2005 tarih / 925 sayılı karar ile 1/25000 özelkili haritada belirtilen sınırlarının 1/2000 özelkili haritaya aktanlığı şeklinde uygun olduğunu karar verilen; Dereköy Kentsel Sit Alanı'nda yer alan; Çanakkale K.V.K.B.K.'nın 06/06/2014 tarih / 1688 sayılı karar ile 04/05/2002 tarih / 1001 sayılı karar ekinde yer alan Geçiş Dönemi Yapılmasına Koşulların yeniden yürütüle konmasına karar verilen, Çanakkale K.V.K.B.K.'nın 15/10/2018 tarih / 4959 sayılı karar ile Geçiş Dönemi Koruma Easları ve Kullanma Şartlarının stresinin uzatılmasına karar verilen, Çanakkale K.V.K.B.K.'nın 30/03/2021 tarih / 6776 sayılı karar ile 315 ada 1 parseldeki taşınmaz tescil durumunu ilişkin yapılan değerlendirmede; moloz temizliği sonrası hazırlanacak rapor ve fotoğrafların Kurulumzaa iletilmesinden sonra konusuna değerlendirilebileceğine karar verilen, Çanakkale K.V.K.B.K.'nın 03/06/2021 tarih / 6977 sayılı karar ile 2863 sayılı Yasanan 6. ve 7. Maddelerinde belirtilen tespit-tescil kısıtlamaları taşıdığı anlaşıldığından söz konusu taşınmaza yönelik tescil işlemlerinin başlatılmasına karar verilen, özel mülkiyet adına kayıtlı, 315 ada, 1 parseldeki taşınmaza yönelik hazırlanan rölöve-restitütisyon-restorasyon projelerinin değerlendirilmesi hususuna ilişkin Gökçeda Belediye Başkanlığı, Fen İşleri Müdürlüğü'nün 21/05/2021 tarih ve E.914 sayılı, Gökçeda Belediye Başkanlığı, Fen İşleri Müdürlüğü'nün 05/07/2021 tarih / E.1265 sayılı karar görüşü yazısı ile Çanakkale KVKBK Müdürlüğü uzmanlarına hazırlanan 17/08/2021 tarih / 894468 sayılı uzman raporu ve ekleri okundu, ilgili dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Çanakkale İli, Gökçeda İlçesi, Dereköy'de bulunan, Kentsel Sit Alanı'nda kalan, özel mülkiyet adına kayıtlı, 315 ada, 1 parseldeki taşınmaz 'Korunması Gereki Taşınmaz Kültür Varlığı' (Şevil Mimarlık Örneği Yapı) olank tescillenmesine, Koruma Grubumuz '2.Grup' olarak belirlenmesine, parselde yönelik hazırlanan tescil fişinin ve rölövenin uygun olduğunu, restitütisyon projesinde; rölöve de ve restitütisyon raporunda verisi bululayan pencere, kapı, balkon gibi öğelerin açılmış olması sebebiyle restitütisyon projesinin uygun olmadığı, restitütisyon projelerine eklenen veya eklenecek öğelerde ilişkin dayanıklıkları sunulmasın, tipolojik bir çalışma yapılması gerekligine, restorasyon projesinin ise restitütisyon projesinin uygun bulunmasından sonra değerlendirilemesine, bu doğrultuda K.T.V.K.Y.K.'nın 05/11/1999 tarih / 660 sayılı ilke karar uyarınca ve belirtilen hususların düzeltilecek yeniden hazırlanacak restitütisyon ve restorasyon projelerinin Kurulumzaa iletilmesine karar verildi.

ASLİ GİBİDİR

AVRUPA KONSEYİ		KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA İNVENTERİ		D.K.V.K.E.		ANIT	İNVENTER NO:	
TÜRKİYE							HARİTANO:	
BÜYÜKŞEHİR		EJERSI: DÖKÜLADAN		MAHALLE / KÖY / DEREKÖY		KORUMA DÖRECESİ	ANİTSAL	
SOĞAK VE KAPİ NO:				KADASTRO TAFFA: ADA: 315 PARSEL: 1			ÇEVRESEL	X
ADE:	YAPILAN:		YAPAN:		MEHMET CAĞI (DİLLET)		X.M.S.	Z.L.G.F.
	YAPIM TARİHİ:		KİTARE:		VARİTİ:			

GENEL TANIM: Camikale İl, Olgıçunda Köyü, Dendiköy Köyünde ve Kentsel Sit Alanın İçerisinde yer almaktadır.

KORUMA DEKLİĞİ	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	X	Y	Z
	İST	FAJİYEV YAPI	İST	İST YAPI	İST	İST YAPI	İST	İST YAPI	İST	İST YAPI	İST	İST YAPI	İST	İST YAPI	İST	İST YAPI	İST	İST	İST	İST	İST	İST	İST	İST	
	ORTA																								
C	PEKİ																								
E																									

HARİTƏ PLANI:

FAJİYEV



GÖLGELEMİZ: Kentsel Sit Alanında kalıcı yapılar konusunda sahip stoklarında Rü kati Nr yolu bulandığı gidişdeki anıktan mevcut durumda bireysel bir etkisi de beden duvarlarına boyut bölgeleri pencereleri bulmaktaadır.

BUGÜNLÜ SAHİP:

BAKİMDAN SOĞULU OLMASI GEREKEN KURULUS:

YAPILAN ÖNARINLAR:

Camikale İl, Olgıçunda Köyü, Dendiköy Köyünde, kışlık yekpare sistemi içinde, Yukarı Mahalle civarında adımlarla bir blok, yel konserinde, enaz yekpare blok devrelerle şovline bir aile apartmanı bulunmaktadır. Alt katlarında yep gitri serileri, tavanlar, dökürgen plâst, mola işi mekaniklerin çalışma sistemleri ile yapılmıştır. Bahçesi ve 2 katlı bir yapı sağlığı, birinci kata mevcut durumda konusunda yekpare eğitme, enaz katta ve 1. katın da boyutları boyutları oranda artırılmış olduğu anıktır. Ağacı yapmış ince duvarın boyutları yedinci depo olsalar inceliğinde difüzyonlu bir eklenme teknolojisi, inceleşen inceleşen boyutlu içermekte de lies yapısının bulunduğu anıktır.

TEKNİK BİLGİLER	ABİ	ELEKTRİK	İFTİMA	KANALİZASYON
--------------------	-----	----------	--------	--------------

ORİJİNAL KULLANIM: Ekmek

BUGÜNLÜ KULLANIM: -

ÖVERİLEN KULLANIM: -

HAZIRLANANLAR:

Rüyçuya ÇİZİL CİNAR
Asena AKVAR YILDIZ
Hilmi ÇOPURDOĞLU

Mimar Z.İ.
Mimar C.İ.
Y.Mimar



EKLER:	
KAPITÖR	X
FOTOĞRAF	X
İSOLATE PROJESİ	
RESTORASYON PROJESİ	
HARİTÄ	X
KİROL	X
KİTARE	
VAKİF	

KONTROL EDEN:	
İ.Y.D. İSTANBUL Kültür Varlıklarını Koruma İdareci Mührü	
KÜLTÜRLÜ-İSTANBUL	
REVİZYON	
KİROL KARARLARI:	

