

**T.C.**  
**KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI**  
Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu  
**KARAR**

**Toplantı no ve tarih:** 302 – 29.01.2021

**Karar no ve tarih :**5008 – 29.01.2021

**Toplantı Yeri**  
**KAYSERİ**

Niğde ili, Merkez ilçesi, Hasaköy Köyünde ve sit alanı dışında bulunan, tapunun 2373 parsel numarasında mülkiyeti Hasaköy Köy Tüzel kişiliği adına kayıtlı Mülga Nevşehir Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 27.01.1995 tarih 129 sayılı kararı ile tescil edilen ve korunma alanı belirlenmiş olan Hasaköy Kilisesi'nin kuzeyinde 205 parselde bulunan mezarlığın kilisenin korunma alanına dahil edilmesi ve alandaki tahribatın değerlendirilmesi hususunda Niğde Valiliği, İl Kültür Müdürlüğü'nün 21.10.2019 tarih E.868609 sayılı yazısı, Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü raportörlerinin konuya ve mezarlığın korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescili ile mezar taşlarının ilgili Müze Müdürlüğüne taşınması hususlarına yönelik 05.11.2020 tarih 456265 sayılı yerinde inceleme ve 12.01.2021 tarih 556320 sayılı dosya inceleme raporu ile 205 parselde bulunan mezarlığın tesciline yönelik görüşleri içeren Niğde İl Özel İdaresi, İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü'nün 20.11.2020 tarih E.23673817-754-12306 sayılı yazısı okundu, raportörün açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda;

Niğde İli, Merkez ilçesi, Hasaköy Köyünde ve sit alanı dışında bulunan, tapunun 205 parselinde mülkiyeti hazine adına kayıtlı mezarlığın,

- 2863 sayılı Yasanın 6. maddesi kapsamına giren özellikler taşıması nedeniyle korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmesine;
- Bu doğrultuda hazırlanan kararımız eki tescil fişinin uygun olduğuna,
- Taşınmazın yapı grubunun I. (bir) grup, korunma alanının ise kendi parseli (205 parsel) olarak belirlenmesine,
- Niğde İli, Merkez İlçesi, Hasaköy Köyü, 205 parselin; pafta, fen klasörü ve tapu kütüğü beyanlar hanesine **“I. (birinci) grup korunması gerekli taşınmaz kültür varlığıdır”** şerhinin ilgili Tapu ve Kadastro Müdürlüklerince 13.03.2012 tarih ve 28232 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmelik” gereği verilmesine ve işlem sonucuna ilişkin bilgi belgelerin bilgi amaçlı Bölge Kurulu Müdürlüğüne iletilmesine,
- Mezarlığa moloz, saman v.b dökmek ve yol açmak amaçlı kazımak suretiyle alana zarar verenler hakkında Niğde Valiliği İl Kültür Müdürlüğü, Müze Müdürlüğü'nün 21.10.2019 tarih E.70385764-165.99-E.864749 sayılı yazısı ile işlem yapıldığı anlaşıldığında ayrıca suç duyurusunda bulunulmasına gerek olmadığına,
- Tescilli Hasaköy Kilisesi avlusunda bulunan ve in-situ konumunda olmayan mezar taşlarının, Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu'nun 07.02.2012 tarih 25 no'lu ilke kararı gereği Niğde Müze Müdürlüğüne naklinin uygun olduğuna, nakil işleminden sonra Niğde Müze Müdürlüğünce söz konusu mezar taşlarına ilişkin hazırlanacak bilgi ve belgelerin Koruma Bölge Kuruluna iletilmesine,
- Tescilli Hasaköy Kilisesi'nin yapı grubunun I.(grup) olarak belirlenmesine, Niğde İli, Merkez İlçesi, Hasaköy Köyü, 2373 parselin; pafta, fen klasörü ve tapu kütüğü beyanlar hanesine 2863 sayılı Yasa kapsamında konulmuş olan **“korunması gerekli taşınmaz kültür varlığıdır”** şerhinin kaldırılarak **“I. (birinci) grup korunması gerekli taşınmaz kültür varlığıdır”** şerhinin ilgili Tapu ve Kadastro Müdürlüklerince verilmesine ve işlem sonucuna ilişkin bilgi belgelerin bilgi amaçlı Bölge Kurulu Müdürlüğüne iletilmesine karar verildi.

**ASLI GİBİDİR**

AVRUPA KONSEYİ	DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ	D.K.V.K.E	ENVANTER NO	282
TÜRKİYE	KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	ANIT	HARİTA NO	
İLİ: NİĞDE	İLÇESİ: MERKEZ	MAHALLE / KÖY: HASAKÖY KÖYÜ VEYA MEVKİİ:	KORUMA DERECESESİ:	ANITSAL X1 2 3 ÇEVRESEL 1 2 3 Çevreye Aykırı
CADDE / SOKAK	KADASTRO	Pafta: Ada : 0	Parsel: 205	
ADI: Hasaköy Mezarlığı	YAPTIRAN:	YAPAN:	MİMARİ ÇAĞI(ÜSLUP):	
	YAPIM TARİHİ:	KİTABE:	VAKFIYE:	

Mezar taşlarının büyük çoğunluğu sökülerek bitişiğinde bulunan kilise avlusuna gelişigüzel istiflenmiştir. Mezar taşlarının çoğunluğu değişik haç motifleri bulunmaktadır. Ayrıca taşların ön ve arka cephesinde rumca yazılı kitabeler yer almaktadır. Hali hazırda köy yerleşim alanı içerisinde kalan vdefin yapılmayan mezarlığın etrafında herhangi bir avlu duvarı bulunmadığından ve mezar taşları söküldüğünden mezarlığın sınırları kesin olarak bilinmemektedir.

KORUMA DURUMU	A İYİ	TAŞIYICI YAPI	A DIŞ YAPI	A ÜST YAPI	A İÇ YAPI	A SUSLEME	A RUTUBET	A YOK
	BX ORTA		BX	B	B	B ELEMENLARI	B	BX İZİ VAR
	C FENA		C	C	c	C	C	C ÖNEMLİ

VAZİYET PLANI:



FOTOĞRAF:



BUGÜNKİ SAHİBİ

BAKIMINDAN SORUMLU OLMASI GEREKEN KURULUŞ:

Mülkiyet Sahibi

YAPILAN ONARIMLAR:

AYRINTILI TANIM:

Niğde İli, Merkez ilçesi, Hasaköy Köyünde ve sit alanı dışında bulunan, tapunun 205 parsel numarasında mülkiyeti hazine adına kayıtlı taşınmaz üzerinde bulunan mezarlık dökülen moloz yığınları, cüruf ve hayvan gübreleri sebebiyle oldukça tahrip olmuş durumdadır. Mezar taşlarının büyük çoğunluğu sökülerek bitişiğinde bulunan kilise avlusuna gelişigüzel istiflenmiştir. Mezar taşlarının çoğunluğu değişik haç motifleri bulunmaktadır. Ayrıca taşların ön ve arka cephesinde rumca yazılı kitabeler yer almaktadır. Boyutları birbirine yakın olan mezar taşlarından 205 parsel üzerinde dikili vaziyette birkaç adet kalmıştır.

TEKNİK SU ELEKTRİK ISITMA Kanalizasyon

BİLGİLER

ORJİNAL KULLANIMI:

MEZARLIK

BUGÜNKİ KULLANIMI:

ÖNERİLEN KULLANIMI:

MEZARLIK

HAZIRLAYANLAR:

Alper YILDIZ Uzman  
Özlem GÖKPINAR DEMİRCİ Harita Mühendisi

Kayseri Kültür Varlıklarının  
Koruma Bölge Kurulunun  
29.01.21. Gün ve 5008 Sayılı  
karar ektir.

ONANDI

Koruma Bölge Kurulu Müdürü

YAYIN DİZİNİ:

EKLER	
RAPOR	X
FOTOĞRAF	X
RÖLEVE PROJESİ	
RESTORASYON PROJESİ	
HARİTA (Kadastral)	X
KROKİ	
KİTABE	
VAKFIYE	
İMAR PLANI	

KONTROL EDEN: 05.11.2020  
Fatih ÇAPAR Müdür

K.K.T.V.K.B.K. ONAYI NO.:  
29.11./2021  
.../.../2021  
.../.../2021

REVİZYON: .../.../2021  
K.K.T.V.K.B.K. KARARLARI

