

**T.C.**  
**KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI**  
Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

**KARAR**

**Toplantı No. ve Tarihi** : 334 - 24.11.2021  
**Karar No. ve Tarihi** : 5579 - 24.11.2021

**Toplantı Yeri**  
**KAYSERİ**

Niğde ili, Merkez ilçesi, Kızılören Köyünde ve sit alanı dışında bulunan, tapunun 149 ada, 2 parselinde, köy tüzel kişiliği adına kayıtlı olan Camiinin onarımına yönelik 09.08.2021 tarih ve 2103890263 sayılı CİMER başvurusu sonucu korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescili konusuna ilişkin Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 03.09.2021 tarih ve 920291 sayılı yerinde inceleme raporu ile konuya yönelik Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nün 03.09.2021 tarih ve 1667500 sayılı kurum görüş yazısı, uzmanın 05.11.2021 tarih ve 1031521 sayılı dosya inceleme raporu okundu, açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonunda;

Niğde ili, Merkez ilçesi, Kızılören Köyünde ve sit alanı dışında bulunan, tapunun 149 ada, 2 parselinde, köy tüzel kişiliği adına kayıtlı olan Camiinin 2863 sayılı yasa kapsamında özellik arz ettiği anlaşıldığından korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmesine, bu doğrultuda hazırlanan tescil fişinin uygun olduğuna, korunma alanının kendi parseli olarak; yapı grubunun I. Grup olarak belirlenmesine,

- Niğde ili, Merkez ilçesi, Kızılören Köyünde, tapunun 149 ada 2 parselin pafta, fen klasörü ve tapu kütüğü beyanlar hanesine "I.(Birinci) grup korunması gerekli taşınmaz kültür varlığıdır" şerhlerinin ilgili Tapu ve Kadastro Müdürlüğünce 13.03.2012 tarih ve 28232 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmelik" gereği verilmesine, işlem sonucuna ilişkin bilgi belgelerin Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne bilgi amaçlı iletilmesine,
- Yıkılan camiye ilişkin can ve mal güvenliğini sağlamaya yönelik ilgili idarelerce gerekli güvenlik önlemlerin alınmasına,
- 05.11.1999 tarihli ve 660 sayılı ilke kararı doğrultusunda ilgililerince onarım projelerinin hazırlanarak Koruma Bölge Kuruluna sunulmasına karar verildi.

**ASLI GİBİDİR**

AVRUPA KONSEYİ	DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ		D.K.V.K.E		ENVANTER NO 318	
TÜRKİYE	KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		ANIT		HARİTA NO	
İLİ: Niğde	İLÇESİ: Merkez	MAHALLE /KÖY: Kızılören VEYA MEVKİL:		KORUMA DERECESESİ:		ANITSAL x1 2 3 ÇEVRESEL 1 2 3 Çevreye Aykırı
CADDE / SOKAK	KADASTRO		Pafta:	Ada: 149	Parsel :2	
ADI: Kızılören Cami	YAPTIRAN:	YAPAN:	MİMARİ ÇAĞI(ÜSLUP):			
	YAPIM TARİHİ: 1943	KİTABE:	VAKFIYE:			
GENEL TANIM:						
Kızılören Mahalle yerleşim yeri içerisinde, güneybatı yönde yer alan caminin büyük bir bölümü yıkılmış olup mihrap günümüze sağlam olarak ulaşmıştır.						
KORUMA DURUMU	A	İYİ	TAŞIYICI YAPI	A	DIŞ YAPI	A
	BX	ORTA		BX		BX
	C	FENA		C		C
VAZİYET PLANI:			FOTOĞRAF:			
GÖZLEMLER:						
BUGÜNKÜ SAHİBİ			BAKIMINDAN SORUMLU OLMASI GEREKEN KURULUŞ:			
Köy tüzel kişiliği			Kayseri Kültür Varlıklarının Koruma Bölge Kurulunun .....Gün ve .....Sayılı karar ekidir.			
YAPILAN ONARIMLAR:						
AYRINTILI TANIM:			TEKNİK BİLGİLER			
Cami, kuzey-güney doğrultusunda dikdörtgen planlı olup, dıştan kesme taş içten moloz taş üzeri sıvalıdır. Giriş cephesi ve batı cephesinin bir kısmı ayakta kalmış içerisi moloz ve betonarme malzeme ile doludur. Dikdörtgen profilde silmelerle dışa taşıntılı yuvarlak kemerli mihrabın sağında ve solunda madalyon motifi, üzerinde yapım tarihi (1943) yazılı, yuvarlak kemer dilimlere ayrılmış yeşil renk ile hareketlendirilmiştir. Yapının iç duvarlarında büyük bir bölümü yok olan kalemîşi süslemeler yer almaktadır. Beden duvarına bitişik taşıyıcı altı adet kemer ayakların büyük bir bölümü ve üst örtü tamamen yıkılmıştır.			SU			
			ELEKTRİK			
			ISITMA			
			Kanalizasyon			
			ORJİNAL KULLANIMI:			
			Cami			
			BUGÜNKÜ KULLANIMI:			
			Cami			
			ÖNERİLEN KULLANIMI:			
			HAZIRLAYANLAR:			
			Canan AKDAŞ YAŞAR Sanat Tarihçisi			
			Özlem GÖKPINAR DEMİRCİ Harita Mühendisi			
YAYIN DİZİNİ:			KONTROL EDEN:			
EKLER			Fatih ÇAPAR Koruma Bölge Kurulu Müdürü			
RAPOR			X			
FOTOĞRAF			X K.K.V.K.B.K. ONAYI			
RÖLEVE PROJESİ			NO.: g.R. Başgün 24.11/2021			
RESTORASYON PROJESİ			.../.../2021			
HARİTA (Kadastral)			X .../.../2021			
KROKİ						
KİTABE			REVİZYON: .../.../2021			
VAKFIYE			K.K.V.K.B.K. KARARLARI			
İMAR PLANI						

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

