

T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
DIYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR

Toplantı Tarihi ve No. :29.03.2022-349
Karar Tarihi ve No. :29.03.2022-9195
Dosya No. :21.04.35

Toplantı Yeri
DIYARBAKIR

Diyarbakır İli, Çüngüş İlçesi, Yeniköy Mahallesinde bulunan, herhangi bir sit alanında kalmayan, tapunun, mülkiyeti Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresine (DİSKİ) ait 128 ada 10 no.lu parselinde yer alan Vilal Çeşmesinin konusunun değerlendirilmesine ilişkin; kurum görüşlerinin istendiği Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nün 25.01.2022 tarih ve 2142014 sayılı yazısı, kadastral hâlihazır haritanın istendiği Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nün 25.01.2022 gün ve 2142020 sayılı yazısı, kurum görüşlerinin iletildiği, Çüngüş Belediye Başkanlığı'nın 03.02.2022 tarih ve 1103 sayılı yazısı ile Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın 08.02.2022 tarih ve 55508 sayılı yazısı, kadastral haritanın iletildiği Diyarbakır Kadastro Müdürlüğü'nün 02.03.2022 tarih ve 3930909 sayılı yazısı, Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nün 25.01.2022 gün ve 1183544 sayılı uzman raporu okundu. Ekleri ve konuya ilişkin bilgi, belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda;

Diyarbakır İli, Çüngüş İlçesi, Yeniköy Mahallesinde bulunan, herhangi bir sit alanında kalmayan, tapunun, mülkiyeti Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresine (DİSKİ) ait 128 ada 10 no.lu parselinde yer alan Vilal Çeşmesi; 2863 sayılı Kanunun 6. maddesi ile Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmelik'in 4. Maddesinde belirtilen "Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı" niteliklerini gösterdiğinden, anılan Kanunun 7. maddesi kapsamında "Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı" olarak tesciline, yapı grubunun I.(Birinci) Grup yapı olarak belirlenmesine, hazırlanan tescil fişinin uygun olduğuna;

-2863 sayılı Kanunun 8. Maddesi gereğince, Vilal Çeşmesinin korunma alanı sınırlarının ekli koordinatlı krokide işaretlendiği şekilde belirlenmesine,

-13.03.2012 tarih ve 28232 Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmelik" gereği ilgili Tapu Müdürlüğünce, 128 ada 10 no.lu parselin tapu kütüğü beyanlar hanesine, "I. (Birinci) Grup Yapı olarak tescilli Vilal Çeşmesi ve Korunma Alanıdır" şerhi, 128 ada 8 no.lu parselin tapu kütüğü beyanlar hanesine ise, "Bir Kısım I. (Birinci) Grup Yapı olarak tescilli Vilal Çeşmesi Korunma Alanıdır" şerhi bırakılmasına ve işlem sonucuna ilişkin bilgi, belgelerin Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne iletilmesine,


-Vilal Çeşmesinin ve Korunma Alanı sınırları içerisinde yapılacak olan her türlü fiziki ve inşai (ifraz, tevhit, yeni parsel ihdası, imar uygulaması dâhil) uygulama öncesinde Koruma Bölge Kurulundan izin alınması gerektiğine,

-Vilal Çeşmesinin kapsamlı onarımına temel oluşturacak rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerinin ivedilikle hazırlanarak Koruma Bölge Kuruluna iletilmesine karar verildi.

AVRUPA KONSEYİ	DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ (D.K.V.K.E)	ANIT	ENVANTER NO:		
T Ü R K İ Y E	KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		HARİTA NO:		
İLİ: DİYARBAKIR	İLÇESİ: ÇÜNGÜŞ	MAHALLE/KÖY: YENİKÖY	KORUMA DERECESESİ	ANITSAL	1 2 3
SOKAK VE KAPI NO:		KADASTRO: ADA:128 PARSEL:10	ÇEVRESEL		1 2 3
ADI : VİLAL ÇEŞMESİ	YAPTIRAN:	YAPAN:	MİMARİ ÇAĞI:		
	YAPIM TARİHİ:	KİTABE:	VAKFİYE:		

GENEL TANIM: Diyarbakır İli, Çüngüş İlçesi, Yeniköy Mahallesi sınırları dâhilinde bulunan, tapunun, mülkiyeti Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresine ait 128 ada 10 no.lu parselinde yer almaktadır.

KORUNMUŞLUK DURUMU: kötü	TAŞIYICI YAPI: kötü	CEPHE DURUMU: kötü	ÖRTÜ DURUMU: kötü	İÇ YAPI DURUMU: kötü	BEZEME DURUMU: -	RUTUBET DURUMU:-
--------------------------	---------------------	--------------------	-------------------	----------------------	------------------	------------------



GÖZLEMLER: Çeşme, suyu kurumuş olup günümüzde kullanılmamaktadır.

BUGÜNKÜ SAHİBİ: Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresine (DİSKİ)	BAKIMINDAN SORUMLU OLAN:
--	---------------------------------

YAPILAN ONARIMLAR:

AYRINTILI TANITIM: Suyu kurumuş olup günümüzde de kullanılmayan çeşme, dikdörtgen planlı olan ve herhangi bir yapıya tabi olmadan inşa edilmiş olan bağımsız çeşmeler grubuna girmektedir. Çeşme, düzgün kesilmiş kireç taşı malzemeden inşa edilmiştir. Çeşmenin güneye bakan ön yüzü yuvarlak kemerli yaklaşık 50 cm derinliğe sahip niş şeklinde düzenlenmiştir. Çeşmenin arka ve yan cepheleri tamamen sağır tutulmuştur. Çeşme nişin tam orta kısmında yer alan lüle kırılmış durumdadır. Lülenin her iki üst kısmında iki yanda birer taşlık nişi bulunmaktadır. Çeşmenin yalاک kısmı tahrip olmuş durumdadır.

Çeşmenin üst örtüsünde taş düşmeleri ve çeşme genelinde derz boşalması mevcuttur. Çeşmede herhangi bir kitabe ve süsleme ögesi tespit edilmemiştir.

TEKNİK BİLGİLER:	ISITMA SİSTEMİ:	
	KANALİZASYON:	
	SU:	
	ELEKTRİK:	

ÖZGÜN KULLANIMI: Çeşme

BUGÜNKÜ KULLANIMI: Çeşme (Kullanılmıyor)

ÖNERİLEN KULLANIMI: Çeşme

HAZIRLAYANLAR:
Ahmet MİZRAK (Sanat tarihçi)
Erdal DEMİR (Uzman)
Ahmet DEMİR (Arkeolog)
Hüseyin GÜLER (Arkeolog)
25.01.2022

KONTROL EDEN:
Mehriban KARAASLAN
Bölge Kurulu Müdürü

YAYIN DİZİNİ :

1-	EKLER :
2-	RAPOR X
3-	FOTOĞRAF X
4-	HARİTA X
	KROKİ X
	KİTABE
	VAKFİYE

TESCİL KARAR NO :

KARAR TARİHİ :

29.03.2022 tarih ve 9195 Sayılı Karar Eki dir.



Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'W. Bayrak' and 'VSK'.




İli
İlçesi
Mahallesi
Alan

DIYARBAKIR
ÇÜNGÜŞ
YENİKÖY
VİLAL ÇEŞMESİ VE KORUNMA ALANI

Çeşme Ada/Parsel : 128/10

Korunma Alanı Ada/Parsel : 128/8(Bir Kısım), 128/10(Tamamı)



ITRF-3-39 KOOR.

Nokta No	Y	X
KA-1	535668.936	4228847.449
KA-2	535686.590	4228839.784
KA-3	535676.706	4228821.822
KA-4	535661.479	4228829.705
Ç1	535672.999	4228835.739
Ç2	535675.284	4228834.878
Ç3	535674.094	4228832.266
Ç4	535671.736	4228833.464

ED50-3-39 KOOR.

Nokta No	Y	X
KA-1	535684.603	4229028.746
KA-2	535702.257	4229021.081
KA-3	535692.373	4229003.118
KA-4	535677.145	4229011.001
Ç1	535688.666	4229017.036
Ç2	535690.950	4229016.175
Ç3	535689.760	4229013.563
Ç4	535687.403	4229014.761



Çüngüş Bölge Kurulunun
29.03.2022 tarih ve 9195
Sayılı Kararı Eki'dir.

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Mehmet ÖZKAYA
Harita Mühendisi