



T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
ÇANAKKALE KÜLTÜR VARLIKLERINI KORUMA BÖLGE KURULU
K A R A R

Toplantı Tarihi ve No : 28.03.2022 / 351
Karar Tarihi No : 28.03.2022 / 7687

17.09.2099
Toplantı Yeri
ÇANAKKALE

Çanakkale İli, Gökçeada İlçesi, Dereköy Köyü, sınırları içerisinde, Şirince Arkeoloji Derneği'nin 11.10.2021 tarihli başvurusu ve ekleri doğrultusunda Çanakkale KVKBK Müdürlüğü uzmanlarının yapılan inceleme sonucunda 363 ada 18 parsel numaralı taşınmazda tespit edilen yel dejirmeni için Çanakkale K.V.K.B.K. Müdürlüğü'nün 27.01.2022 tarih ve 2149206 sayılı yazısı ve eki ile 2863 sayılı Yasa'nın 7. Maddesinde belirtilen ilgili ve faaliyetleri etkilenen kurum kuruluşların görüşü istenen ve ilgili kurumların görüşleri iletilen yel dejirmeninin Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı olarak tescil edilmesine yönelik hazırlanarak 22.03.2022 tarihinde ve 1285868 sayısı ile kayda giren uzman raporu ve ekleri okundu, konu dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;


Çanakkale İli, Gökçeada İlçesi, Dereköy Köyü'nde yer alan, özel mülkiyete ait, içinde harap yel dejirmeni olan tarla niteliğindeki, 363 ada 18 parsel numaralı taşınmazda bulunan yel dejirmeninin 2863 sayılı Yasa'nın 6. Maddesinde belirtilen özellikleri taşıdığından Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı olarak tesciline, koruma grubunun 2.grup olarak belirlenmesine, hazırlanan tescil fişi ile korunma alanı sınırlarını gösteren karar eki 1/2000 ölçekli koordinatlı haritanın uygun olduğuna, ilgili tapu müdürlüğince 363 ada 18 parsel numaralı taşınmazın tapu kütüğünün beyanlar hanesine "Bir kısmında 2. Grup Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı (Yel Dejirmeni) bulunmaktadır." şeklinde; 363 ada 19 parsel ve 363 ada 1 parsel numaralı taşınmazların tapu kütüklerinin beyanlar hanelerine ise "Bir kısmı 363 ada 18 parselde yer alan 2. Grup Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı olarak tescilli yel dejirmeninin korunma alanında kalmaktadır." şeklinde şerh konulmasına karar verildi.

ASLI GİBİDİR

ÇANAKKALE İLİ, GÖKÇEADA İLÇESİ, DEREKÖY KÖYÜ, 363 ADA 18 PARSELDE YER ALAN,

-KORUNMASI GEREKLİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIĞINA (YEL DEĞİRMENİ) İLİŞKİN,

KORUNMA ALANI HARİTASI



KADASTRAL PARSEL SINIRI



KORUNMA ALANI SINIRI



KORUNMASI GEREKLİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIĞI (YEL DEĞİRMENİ)

KORUNMA ALANI SINIR KOORDİNATLARI

Nokta No	Y	X
K1	394909.225	4447476.269
K2	394940.525	4447472.657
K3	394934.958	4447445.516
K4	394934.034	4447441.008
K5	394923.936	4447439.704
K6	394916.821	4447438.785
K7	394895.684	4447446.328
K8	394905.440	4447467.899

ED50-3 DERECE

UYGUNDUR

28.03.2022

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures]

AVRUPA KONSEYİ	KÜLTÜREL VARLIKLARI KOMİSYONUN ENVANTERİ	D.K.V.K.E.	ANIT	ENVANTER NO:									
TÜRKİYE				HARİTA NO:									
İL: ÇANAKKALE	İLÇESİ: GÖKÇEADA İLÇESİ	MAHALLE KÖY: DEREKÖY KÖYÜ	KORUMA DERECESİ 1.	ANITSAL									
SOKAK VE KAPI NO:	KADASTRO PAFTA: ADA: 363 PARSEL: 18			ÇEVRESEL									
ADI: YEL DEĞİRMENİ	YAPITRAN:	YAPAN:	MİMARİ ÇAĞI:										
	YAPIM TARİHİ: 20 yy.	KITABE:	VAKFIYE:										
GENEL TANIM: Çanakkale İl, Gökçemada İlçesi, Dereköy Köyü'nde yer almaktadır.													
KORUMA DURUMU B	IYI B	TAŞIYICI YAPI B	DIŞ YAPI B	A B C	ÜST YAPI C	A B C	İÇ YAPI C	A B C	SÜSLEME ELEMANLARI	A B C	RUTUBET B	A B C	YOK IZİ VAR ÖNEMLİ
	ORTA C	FENA C											
HARİTA PLANI:			FOTOGRAF										

GÖZLEMLER: Metruk durumda olan yapı herhangi bir amaçla kullanılmamaktadır.

BUGÜNKÜ SAHİBİ: ÖZEL

BAKTIMINDAN SORUMLU OLMASI GEREKEN KURULUS:

YAPILAN ONARIMLAR:

AYRINTILI TANIM: Dereköy Köyü, Eksipetra Mevkii'nde, özel mülkiyete ait, 363 ada 18 parsel numaralı, 1.597,58 m² yüzölçümüne sahip, içinde harap yel değirmeni olan terle niteligideki taşınmazda bir adet yel değirmeni kalıntıları bulunmaktadır. Dereköy Köyü 363 ada 18 parsel numaralı taşınmazda mevcut harap durumda yel değirmeni bulunmaktadır. Kızıl mimarinin ilgi çekici yapılarından olan birisi olan yel değirmenleri 1960'lı yıllara kadar bugday öğretmek, su pompalamak, küçük ev ve çiftliklere elektrik üretmesi gibi çeşitli fonksiyonları kullanılmış olup ne yazık ki günümüzde önemini kaybetmiştir. Hakim bir tepe üzerinde konumlanılmış değirmenin mevcut durumu bir hayli kötü olmuştu birlikte sadexe taşıyesi ana duvarlarını yaklaşık 1,5-2 m ile 5 metre arasındaki belirli bir kısmı ayaktır durmaktadır. Yaklaşık 2 metre çapında olan değirmen taşları değirmenin içinde yer almaktadır. Bugün Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Arkeoloji Bölüm Başkanlığı yapan ve Tenedos Kazıları Başkanı Sn. Turan TAKAOĞLU'nun Çanakkale Kültürel Mirasında Yel Değirmenleri isimli kitabunda 136 ada 18 parsel numaralı taşınmazda yel değirmeni için şu şekilde bahsetmiştir. "Dereköy Köyünde iki ayrı noktada birisi üçüncü diğer tekli olmak üzere toplam dört adet yel değirmeni bulunmaktadır. Bu değirmenlerden yalnız duran Dereköy'in batı yamacındaki, 1923 Lozan Antlaşması sonrası yaşanan mübadele ardından Ayvalık civarından Gökçemada'ya gelip burada adanmış yerlisi bir kızla evlenen Eroktritos Buniozox'a aittir. Mübadele sonrası adaya gelişyle beraber ilk kez yaptırılan 1964 yılında kadar çalıştığı, değirmenin çok yakın bir noktasında evi bulunan ve bu değirmenden geçmişse çok faydalanan Panayiot Pastrapas(34) tarafından aktarılmıştır. Moloz taşlarından yapılmış olan 6,4 metre çapında bir silindirik gövdeye sahip yel değirmeninin duvarları 5 metre yüksekliğe kadar korunmuştur. Değirmenin ikinci katına, girişin solundan itibaren duvarın iç yüzüyle beraber yükselen altı dolgu bir taş merdivenle çıkılıyordu. Değirmenin 1,8 metre çapındaki değirmen taşları ve taşın altı şap milleler içi kısma yıkılmış durumdadır ve bu yoklıklar arasında değirmenin aşgap mekanizmasına ve değirmeni içerisindeki bölüme ayıran kırış ve taban doğemesine altı bazı parçalar da gözle çarpılır. Değirmen taşının tizerinde olsaklıık yenilendiği 1951 tarihi dikkat peker. Değirmenin ben yöne bakan kapısının tizerinin kemerli mi yoksa düz mi olduğunu veya üst katta pencere olup olmadığı mevcut izlerden belirlemek zordur. Bu değirmeni şanslı bir şekilde hem kullanıldığı hem de kullanım dışı kaldırıldından sonra halini gösteren güzel fotoğraflar bulunur. 1953 yılında yel değirmeni önünde çekilen bir fotoğraf söz konusu yel değirmeni çalışırken gösteren belki de en son belgedir."

TEKNİK BİLGİLER	SU	ELEKTRİK	ISITMA	KANALİZASYON
-----------------	----	----------	--------	--------------

ORJİNAL KULLANIMI: YEL DEĞİRMENİ

BUGÜNKÜ KULLANIMI: HERHANGİ BİR AMAÇ İÇİN KULLANILMAMAKTADIR.

ÖNERİLEN KULLANIMI: YEL DEĞİRMENİ

HAZIRLAYANLAR:

Hanand ÖZALPAY Arkeolog

Hakan BAŞYEGİT Arkeolog

KONTROL EDEN:

E. Gökmen ESİRGEMEZ
Kültür ve İletişim Bakanlığı
Kültür ve Sanat Genel Müdürlüğü
Kültür ve İletişim Bakanlığı



Çanakkale KVKBK'nun
Gün ve Sayı karar
ekildi.

EKLER:

RAPOR

FOTOĞRAF X

RÖLÖVE PROJESİ

RESTORASYON PROJESİ

HARİTA

KROKI X

KİTAP

VAKFIYE

KURUL ONAYINO:

REVİZYON:

KURUL KARARLARI:



Kesim 109
Düzenlenen ve onaylanan
Bölge Kurulu'ndan
başka bir kişi
giriş yapamaz.

Kesim 110

