

T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
DIYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR

Toplantı Tarihi ve No. :26.04.2022-353
Karar Tarihi ve No. :26.04.2022-9306
Dosya No. :21.05.123

Toplantı Yeri
DIYARBAKIR

Diyarbakır İli, Dicle İlçesi, Tepe Mahallesinde bulunan, herhangi bir sit alanında kalmayan, tapunun, mülkiyeti Tepe Köy Tüzel Kişiliğine ait 107 ada 12 no.lu parselinde yer alan Tepe Mahalle Çeşmesinin tescil konusunun değerlendirilmesine ilişkin; Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü kaydına 24.02.2022 tarihinde giren Dicle Belediye Başkanlığı'nın 18.01.2022 tarih ve 1612 sayılı yazısı, kurum görüşlerinin istendiği Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nün 04.03.2022 tarih ve 2266194 sayılı yazısı, kadastral hâlihazır haritanın istendiği Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nün 04.03.2022 gün ve 2266185 sayılı yazısı, kurum görüşlerinin iletildiği, Dicle Belediye Başkanlığı'nın 21.03.2022 tarih ve 1880 sayılı yazısı ile Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın 28.03.2022 tarih ve 63769 sayılı yazısı, kadastral haritanın iletildiği Diyarbakır Kadastro Müdürlüğü'nün 17.03.2022 tarih ve 4418947 sayılı yazısı, Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nün 14.03.2022 tarih ve 1270620 sayılı uzman raporu okundu. Ekleri ve konuya ilişkin bilgi, belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda;

Diyarbakır İli, Dicle İlçesi, Tepe Mahallesinde bulunan, herhangi bir sit alanında kalmayan, tapunun, mülkiyeti Tepe Köy Tüzel Kişiliğine ait 107 ada 12 no.lu parselinde yer alan Tepe Mahalle Çeşmesi; 2863 sayılı Kanunun 6. maddesi ile Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmelik'in 4. Maddesinde belirtilen "Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı" niteliklerini gösterdiğinden, anılan Kanunun 7. maddesi kapsamında "Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı" olarak tesciline, yapı grubunun I.(Birinci) Grup yapı olarak belirlenmesine, hazırlanan tescil fişinin uygun olduğuna;

-2863 sayılı Kanunun 8. Maddesi gereğince, Tepe Mahalle Çeşmesinin korunma alanı sınırlarının ekli koordinatlı krokide işaretlendiği şekilde belirlenmesine,

-13.03.2012 tarih ve 28232 Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmelik" gereği ilgili Tapu Müdürlüğünce, 107 ada 12 no.lu parselin tapu kütüğü beyanlar hanesine, "I. (Birinci) Grup Yapı olarak tescilli Tepe Mahalle Çeşmesi ve Korunma Alanıdır" şerhi bırakılmasına ve işlem sonucuna ilişkin bilgi, belgelerin Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne iletilmesine,


-Tepe Mahalle Çeşmesinin ve Korunma Alanı sınırları içerisinde yapılacak olan her türlü fiziki ve inşai (ifraz, tevhit, yeni parsel ihdası, imar uygulaması dâhil) uygulama öncesinde Koruma Bölge Kurulundan izin alınması gerektiğine,

-Tepe Mahalle Çeşmesinin kapsamlı onarımına temel oluşturacak rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerinin ivedilikle hazırlanarak Koruma Bölge Kuruluna iletilmesine karar verildi.

AVRUPA KONSEYİ	DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ (D.K.V.K.E)		ENVANTER NO:
T Ü R K İ Y E	KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	ANIT	HARİTA NO:
İLİ: DİYARBAKIR	İLÇESİ: DİCLE	MAHALLE/KÖY: TEPE	KORUMA ANITSAL 1 2 3 DERECESİ ÇEVRESEL 1 2 3
SOKAK VE KAPI NO:		KADASTRO: ADA:107 PARSEL:12	
ADI : TEPE MAHALLE ÇEŞMESİ	YAPTIRAN: YAPIM TARİHİ:	YAPAN: KİTABE:	MİMARİ ÇAĞI: VAKFIYE:

GENEL TANIM: Diyarbakır İli, Dicle İlçesi, Tepe Mahalle yerleşiminin güneyinde tapunun 107 ada 12 no.lu parselinde yer almaktadır.

KORUNMUŞLUK DURUMU: ORTA	TAŞIYICI YAPI: ORTA KÖTÜ	CEPHE DURUMU: ORTA	ÖRTÜ DURUMU: ORTA KÖTÜ	İÇ YAPI DURUMU ORTA	BEZEME DURUMU: -	RUTUBET DURUMU:-
--------------------------	--------------------------	--------------------	------------------------	---------------------	------------------	------------------



GÖZLEMLER: Çeşme günümüzde kullanılmamaktadır.

BUGÜNKÜ SAHİBİ: Tepe Köy Tüzel Kişiliği	BAKIMINDAN SORUMLU OLAN:
--	---------------------------------

YAPILAN ONARIMLAR:

AYRINTILI TANITIM: Mevcut haliyle yaklaşık 2,5 metre yüksekliğe ve 2,5 metre kadar da genişliğe sahip olan çeşme, dikdörtgen planlı olan ve herhangi bir yapıya tabi olmadan inşa edilmiş olan bağımsız çeşmeler grubuna girmektedir. Çeşmenin arka ve yan cepheleri tamamen sağır tutulmuş olup, bu bölümlerin yaklaşık 1 metre kadar toprak dolgu ile kapandığı görülmüştür. Düzgün kesilmiş kireç taşı malzemeden inşa edilmiş olan Çeşmenin güneye bakan ön yüzü kemerli yaklaşık 1 metre derinliğe sahip niş şeklinde düzenlenmiştir. Çeşme nişin tam orta kısmında yer alan lüle kırılmış durumdadır. Lülenin hemen üst kısmında ve çeşme nişinin batı duvarında birer taslık nişi bulunmaktadır. Çeşmenin yalak kısmı tahrip olmuş durumdadır. Çeşmenin dam örtüsüne beton döküldüğü görülmüştür. Cephelerdeki çimento malzemeli derz izleri ile sağır tutulmuş olan arka ve yan cephelerdeki moloz taşlardan Çeşmenin muhtelif dönemlerde onarım gördüğü anlaşılmaktadır. Yapıda dönem içerisinde yapılan onarımlar sonrası yerleştirilmiş olan kırılmış bir mermer parçasının bulunmaktadır. Çeşmede herhangi bir kitabe ve süsleme ögesi tespit edilmemiştir.

TEKNİK BİLGİLER:	ISITMA SİSTEMİ:	
	KANALİZASYON:	
	SU:	
	ELEKTRİK:	

ÖZGÜN KULLANIMI: Çeşme

BUGÜNKÜ KULLANIMI: Çeşme
(Kullanılmıyor)

ÖNERİLEN KULLANIMI: Çeşme

HAZIRLAYANLAR:

Ahmet MIZRAK (Sanat tarihçi) *Ahmet Mizrak*
Yılmaz ERGİ (Arkeolog) *Yılmaz Ergi*
14.03.2022

KONTROL EDEN:
Mehriban Karaaşlan
Mehriban KARA AŞLAN
Bölge Kurulu Müdürü

YAYIN DİZİNİ :

- 1-
- 2-
- 3-
- 4-

EKLER :	
RAPOR X	
FOTOĞRAF X	
HARİTA X	
KROKİ X	
KİTABE	
VAKFIYE	

TESCİL KARAR NO :
KARAR TARİHİ : T.C.
Diyarbakır Kültür Varlıkları
Koruma Bölge Kurulunun
26.04.2022 tarih ve 9306
Sayılı Karar Eki dir.


Abdullah Beyaz *Abdullah Beyaz* *B. Güler*



İli
İlçesi
Mahallesi
Alan

DIYARBAKIR
DİCLE
TEPE
TEPE MAHALLE ÇEŞMESİ VE KORUNMA ALANI

Ada/Parsel : 107/12



T.C.
Diyarbakir Kültür Varlıklarını
Koruma Bölge Kurulunun
26.06.2022 tarih ve 9306
Sayılı Karar Eki dir.

—●— KORUNMA ALANI SINIRI
— PARSEL SINIRI

ITRF-3-39 KOOR.

Nokta No	Y	X
KA-1	612750.796	4250560.975
KA-2	612755.556	4250561.167
KA-3	612769.115	4250563.069
KA-4	612763.497	4250552.661
KA-5	612774.690	4250547.190
KA-6	612759.080	4250547.810
KA-7	612761.210	4250539.796
KA-8	612757.020	4250539.650
KA-9	612754.114	4250547.114
KA-10	612755.269	4250547.404
Ç1	612759.188	4250566.876
Ç2	612763.314	4250566.152
Ç3	612763.142	4250563.592
Ç4	612758.715	4250564.249

ED50-3-39 KOOR.

Nokta No	Y	X
KA-1	612766.674	4250742.542
KA-2	612771.435	4250742.734
KA-3	612784.994	4250744.637
KA-4	612779.376	4250734.228
KA-5	612790.569	4250728.757
KA-6	612774.959	4250729.377
KA-7	612777.089	4250721.363
KA-8	612772.899	4250721.217
KA-9	612769.993	4250728.681
KA-10	612771.148	4250728.971
Ç1	612775.067	4250748.444
Ç2	612779.193	4250747.719
Ç3	612779.021	4250745.159
Ç4	612774.594	4250745.816

Mehmet ÖZKAYA
Harita Mühendisi

[Handwritten signatures and notes]