

**T.C.**  
**KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI**  
**DIYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI**  
**KORUMA BÖLGE KURULU**  
**KARAR**

**Toplantı Tarihi ve No. : 29.06.2022-360**  
**Karar Tarihi ve No. : 29.06.2022-9420**  
**Dosya No :73.06.70**

**Toplantı Yeri**  
**DIYARBAKIR**


Şırnak İli, Uludere İlçesi, Yeşilyuva Mahallesi'nde bulunan, herhangi bir sit alanında kalmayan, özel mülkiyete ait tapunun 317 ada 1 nolu parselinde kayıtlı konutun 2863 sayılı Kanunun 6. maddesi kapsamında değerlendirilmesi talebine ilişkin; Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 09.05.2022 tarih ve 1370113 sayılı uzman raporu, yapının tesciline ilişkin kurum görüşlerinin istendiği Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 28.04.2022 tarih ve 2460878 sayılı yazısı okundu. Ekleri (tescil fişi, kroki, vb.) ve dosyasındaki bilgi, belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda;

Şırnak İli, Uludere İlçesi, Yeşilyuva Mahallesi'nde bulunan, herhangi bir sit alanında kalmayan, özel mülkiyete ait tapunun 317 ada 1 nolu parselinde kayıtlı konut, 2863 sayılı Kanunun 6. maddesi ile Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmelik'in 4. maddesinde belirtilen "Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı" niteliklerini gösterdiğinden, anılan Kanunun 7. maddesi kapsamında "Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı" olarak tesciline, yapı grubunun 2.grup yapı olarak belirlenmesine, hazırlanan tescil fişinin uygun olduğuna;  
-2863 sayılı Kanunun 8. Maddesi kapsamında, 317 ada 1 nolu parseldeki konutun korunma alanı sınırlarının ekli koordinatlı krokide işaretlendiği şekilde belirlenmesine;  
-13.03.2012 tarih ve 28232 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmelik" gereği, ilgili Tapu Müdürlüğünce 317 ada 1 nolu parselin tapu kütüğünün beyanlar hanesine "Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı ve Korunma Alanıdır" şerhinin, ifade edildiği şekilde konulmasına ve bu işleme ait bilgi-belgelerin Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne iletilmesine;  
-Tescilli konut ile korunma alanı sınırları içerisinde yapılacak olan her türlü fiziki ve inşai (ifraz, tevhit, yeni parsel ihdası, imar uygulaması dâhil) uygulama öncesinde Koruma Bölge Kurulundan izin alınması gerektiğine karar verildi.

İli  
İlçesi  
Mah/Köy  
Alan

ŞIRNAK  
ULUDERE  
YEŞİLYUVA  
KONUT KORUNMA ALANI (317/1)

29.06.2022 tarih ve 3420 Sayılı Karar ile...



→ KORUNMA ALANI SINIRI

ASLI GİBİDİR  
Mehriban KARASLAN



ITRF-3-42 KOOR.

Nokta No	Y	X
KA-1	574190.894	4146782.263
KA-2	574199.601	4146781.206
KA-3	574210.050	4146778.781
KA-4	574209.987	4146773.494
KA-5	574204.328	4146767.275
KA-6	574198.482	4146762.424
KA-7	574187.474	4146760.123
KA-8	574184.053	4146772.188

ED50-3-42 KOOR.

Nokta No	Y	X
KA-1	574200.382	4146961.775
KA-2	574209.089	4146960.717
KA-3	574219.537	4146958.292
KA-4	574219.475	4146953.005
KA-5	574213.816	4146946.786
KA-6	574207.969	4146941.935
KA-7	574196.981	4146939.634
KA-8	574193.540	4146951.699

Mehmet ÖZKAYA  
Harita Mühendisi

AVRUPA KONSEYİ	DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ (D.K.V.K.E)	ENVANTER NO:
T Ü R K İ Y E	KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	ANIT HARİTA NO:
İLİ: SİRNAK	İLÇESİ: ULUDERE	MAHALLE/MEVKİ: Yeşilyuva Mahallesi
SOKAK VE KAPI NO:	KAD.:PAFTA: ADA: 317 PARSEL: 1	KORUMA DERECESESİ
ADI: KONUT	YAPTIRAN:	YAPAN:
	YAPIM TARİHİ:	KİTABE:
		MİMARİ ÇAĞI:
		VAKFIYE:

**GENEL TANIM:** Yapı topoğrafyanın imkân verdiği ölçüde inşa edildiğinden herhangi bir mimari form yansıtmamaktadır.

KORUNMUŞLUK DURUMU: orta	TAŞIYICI YAPI: orta	CEPHE DURUMU: orta	ÖRTÜ DURUMU: orta	İÇ YAPI DURUMU: orta	BEZEME DURUMU: -	RUTUBET DURUMU: -
--------------------------	---------------------	--------------------	-------------------	----------------------	------------------	-------------------



**GÖZLEMLER:** Korunması gerekli kültür varlığı özelliği göstermektedir.

**BUGÜNKÜ SAHİBİ:** Özel mülkiyet **BAKIMINDAN SORUMLU OLAN:** Sahibi

**YAPILAN ONARIMLAR:** Yapının muhtelif kısımlarında geçmişte yapılmış onarım ve müdahalelere ait izler vardır.

**AYRINTILI TANITIM:** Oldukça eğimli bir alanda bulunan yapı, kademeli olarak düzleştirilen kayalık alana topoğrafyanın imkân verdiği ölçüde inşa edildiğinden herhangi bir mimari ya da plan formunu yansıtmamaktadır. Kuzey bölümün tamamı kayalık alana yaslanmaktadır. Altta bulunan ahır, samanlık bölümüyle birlikte üç katlıdır. İkinci katın damı, üçüncü katın terası şeklinde düzenlenmiştir. İkinci kat ve üçüncü katlar ayrı konutlar olarak kullanıldığında girişleri ayrıdır. Her ikisinin de girişi doğu cepheye açılmaktadır. Üçüncü kat bir giriş holü, iki oda ve mutfaktan oluşmaktadır. İkinci katta da iki oda bulunmaktadır. Ahır, samanlık olarak kullanılan birinci katın giriş kapısı da doğu cepheye açılmaktadır. Odalardaki pencere ve kapı a, lıkları dikdörtgen formludur. Tavan ve döşemeler, ahşap kirişler üzerine serilen kalaslar ve meşe odunlarıyla oluşturulmuştur. Yapı dıştan düz toprak damla örtülüdür. Genel olarak yöresel malzeme olan yassı ve düz nitelikteki taşlarla yığma tekniğinde inşa edilmiştir. Yer yer beton, tuğla, briket malzeme de kullanılmıştır.

TEKNİK BİLGİLER:	ISITMA SİSTEMİ:	
	KANALİZASYON:	X
	SÜ:	X
	ELEKTRİK:	X

**ÖZGÜN KULLANIMI:** KONUT

**BUGÜNKÜ KULLANIMI:** KONUT

**ÖNERİLEN KULLANIMI:** KONUT

**HAZIRLAYANLAR:**  
 Ahmet DEMİR Arkeolog  
 Hüseyin GÜLER Arkeolog  
 Yılmaz ERGİ Arkeolog  
 29.04.2022

**KONTROL EDEN:**  
 Mehriban KARAASLAN  
 Bölge Kurulu Müdürü

**YAYIN DİZİNİ:**  
 1-  
 2-  
 3-  
 4-



<b>EKLER :</b>	
RAPOR	X
FOTOĞRAF	X
RÖLÖVE PROJESİ	
RESTORASYON PROJESİ	
HARİTA	X
KROKİ	X
KİTABE	
VAKFIYE	

**TESCİL**  
 KARAR NO :  
 KARAR TARİHİ :

**REVİZYON:**  
 T.C.  
 Diyarbakır Kültür Varlıkları  
 Koruma Bölge Kurulunun  
 29.06.2022 tarih ve 9420  
 Sayılı Karar Eki'dir.

*(Handwritten signatures and notes at the bottom of the page)*

